
















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/IEVA JEKŠEVICA 23.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.	līdz 1813.g.	1870.–1879.g.	~1880.g.b. (esošais apjoms)			
pamatapjoma fasāde							Krāsojumu kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs.
	1.ks 2030Y90R	3.ks 0515Y10R	6.ks 2010Y90R	7.ks 1020Y20R	9.ks 2010R80B	10.ks 1020Y80R	
piebūve gar Baznīcas ielu			1.st. mūra, 2.st. koka neapmesta. Kokam deguma pēdas, ks. nav saglabājies.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	
				1.ks 1020Y20R	3.ks 2010R80B	5.ks 1020Y80R	
dekoratīvie elementi		Ks nav saglabājies. Pēc analoģijas ar citām ēkām – balts.					Rusti, starpdzegas, logu un durvju apmales, dzega, stūra torniša plafonu rāmji un dzegas.
	1.ks 1.st.rusti Kalku balts	3.ks 1.st.rusti	1.ks Sk. piezīmi 6020Y30R ↓	7.ks Balts	9.ks Balts	10.ks Balts	
cokols					Ks kontrolzondāžās nav konstatēts. Pēc vēst. fotoatt. – melns.	Ks kontrolzondāžās nav konstatēts. Pēc vēst. fotoatt. – melns.	
	1.ks Sodrēju melns	3.ks Sodrēju melns	6.ks Sodrēju melns	7.ks Sodrēju melns			
durvis							V. durvis nav saglabājušās.
logi							V. logi nav saglabājušies.
slēgi							V. slēgi nav saglabājušies.
piezīmes	2.ks ēka krāsota t.zaļā tonī, neizceļot detaļas. Cokols – t.brūnā tonī.	4.ks fasādes atkārtoti krāsotas dzeltenā tonī. 5.ks ēka krāsota gaiši pelēka, det. ks nav saglabājies.	Dek.elementu krāsojums attiecināms uz koka dzegu un parapetiem Baznīcas ielas piebūves fasādē.	8.ks ēka krāsota dzeltenīgi rozā tonī ar baltām detaļām.	10.ks ēka krāsota gaiši dzeltenā tonī ar baltām detaļām.	Uz 11.ks krāsota kamouflāža.	Kontrolzondāžas veiktas visā ēkas augstumā visām tās fasādēm.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Kreisajā pusē 19.gs.pēd.cet. gar Policijas ielu uzceltais korpuss.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade4

Skats uz ēku no rietumiem. Centrā - 1797.-1813.g. korpuss, kam vēlāk uzbūvēts 2.stāvs. Aiz tā 1870to gadu sāk.-1879.g. uzceltais korpuss.



Baznīcas_22_62010060067001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Centrā redzams 1797.-1813.g. pagalma korpuss, kam vēlāk uzbūvēts 2.stāvs.



Baznīcas_22_62010060067001_fragments1
Baznīcas ielas korpusa fasādes fragments.
Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Baznīcas_22_62010060067001_fragments2
19.gs.pēd.cet. izveidotais tornītis
Policijas un Baznīcas ielu stūrī.



Baznīcas_22_62010060067001_detala2
19.gs.sāk. dzega izmantota Baznīcas ielas korpusā.

datējums	celtniecība	18.gs. (~1774.g.)
	pārbūves	19.gs.1.dek. (ir 1813.g. kartē); 1870to g.sāk.-1879.g.; 19.gs.b. (esošais apjoms un apdare); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūris; koks (daļa 2.stāva gar Baznīcas ielu)
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris; akmens
	sienas	ķieģeļi; gar Baznīcas ielu daļa 2.st. koka
	zeldmiņi	1 mūra; 1 pildrežģa; 1 koka
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	4 (kopijas vēst. izb.)
	materiāls	V māla dakstiņi; J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	SA, VA, labots
	sienas	SA; VA
	zeldmiņi	VA; V dēji; V pildrežģis
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	84K; 2KN; 2PL
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	8K
	aprīkojums	8V ?
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	8KN (4J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	2B
	pēc 20.gs.v.	1 MN; 2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4M; 4MA
	pēc 20.gs.v.	
dekors	sākotnējs	MA rusti
	vēsturisks	K aizsegdēji, dzegas, atika, starpdzegas, sandriki, apmales; dēļu dzega; MA rusti, starpdzegas, lizēnas, palodzes; M tornītis; A
	pēc 20.gs.v.	A apmales
detaljas		1MET karogkāta turētājs; 3MET enkuri
apkārtnes elementi		2V akmens stabiņi pie bijušās vārtu caurbrauktuves

adrese
Baznīcas 22

kadastrs	62010060067001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	23.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Kontekstā ar apkārtējo apbūvi. Telpisks un arhitektonisks stūra akcents, kas fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
zuduši vārti starp ēku nr. 20; aizvūvēta caurbrauktuve Policijas ielas fasādē; slēgi; vēsturisks skurstenis Policijas ielas fasādē; MET jumtiņš virs durvīm Baznīcas ielā

autentiskuma pakāpe	71%
Apjoms - 95 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 80%; dekors un detaļas -80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus un durvis; Policijas ielas fasāžu – rustojuma atjaunošana pēc vēsturiskajām fotogrāfijām; MET spices atjaunošana torņa smailē

primārās ricības
-

piezīmes
līdz 1913.g. - aptieka; bijušas marķīzes; mainīts ailojums