


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 23, 62010060073001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 12.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes	leejas durvju krāsojuma shēma
pamatapjoma fasāde			19.gs. 70.gadi				Ks konstatēti ielas fasādē.	 <p>KRĀSU TONI</p> <p>2.ks 4030Y10R</p> <p>6020Y10R</p> <p>3.ks 5030G</p> <p>2020B50G</p>
piebūves fasāde								
dekoratīvie elementi					Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Ks konstatēti uz galvenās fasādes starpdzegas un logu mūra apmalēm. Mūra palodzes labotas sākotnējie ks nav konstatēti.	
cokols							Ielas fasādē cokola apmetums labots. Vēsturiskie ks nav konstatēti. Pagalma fasādē akmens un ķieģeļu cokols.	
durvis			Krāsojums nav nosakāms.				Ks konstatēti uz ielas fasādes durvju vērtņēm. 2.un 3.ks skatīt durvju krāsojumu shēmā.	
logi			Krāsojums nav nosakāms.				Ks konstatēti ielas fasādē uz sāk. logu aplodām un vērtņēm.	
slēgi							Uz sāk. slēga pagalma fasādē konstst. tikai 20.gs.2.puses krāsojumi.	
krāsota logu, durvju apmale							Uz pamatapjoma 5.ks fiksēta 150mm plata krāsota apmale ap durvīm un ap diviem logiem abpus galvenajām ārdurvim ielas fasādē.	
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	



Baznīcas_23_62010060073001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Baznīcas_23_62010060073001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem. Esošās koka galerijas izveidotas 20.gs.2.pusē.



Bazniicas_23_62010060073001_fasade3
Skats uz ēko no dienvidaustrumiem.



Bazniicas_23_62010060073001_fragments1
Galvenās fasādes fragments ar 20.gs.sāk. fasādes un reklāmas krāsojumu.



Bazniicas_23_62010060073001_durvis1
Sākotnējs (1870to gadu sāk. - 1879.g.) durvju komplekts ar oriģinālo atslēgas cauruma nosegvairodziņu.



Bazniicas_23_62010060073001_durvis2
Sākotnējās (1870to gadu sāk. - 1879.g.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_23_62010060073001_durvis3
Sākotnējās (1870to gadu sāk. - 1879.g.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_23_62010060073001_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_23_62010060073001_logs2
Sākotnējs (1870to gadu sāk. - 1879.g.) logs ar oriģinālo
aprikojumu.



Baznīcas_23_62010060073001_slegi1
Sākotnēji (1870to gadu sāk. - 1879.g.) slēģi ar oriģinālo
aprikojumu.

datē-jums	celtniecība	1870to g.sāk.-1879.g.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		2; pagalmā 3
Konstrukcija		1.st, cokols -mūris; 2.st. - koks (galā pret Baznīcas 21 statņi ar guļšķautņu aizpild.)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	1.st ķieģeļi; 2.st. -koks
	zeldmiņi	Koks
jumts	forma	Divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA, labots; pagalmā akmens un ķieģeļi
	sienas	SA; pagalmā VA; ķieģeļi; S vai V dēļi; S guļšķautņi
	zeldmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	14
	vēsturiski	1 (20.gs.sāk.)
	pēc 20.gs.v.	3KN; 5K
	aprīkojums	14S; 1V
slēgi	sākotnēji	1
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs); 5
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 3KN; 1K vairogs
	aprīkojums	1V; 6S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN; 1K
skursteņi	sākotnēji	2MA
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A apmales; K logu un durvju apmales; MA dzega, palodzes; dēļu dzega; M palodzes; K griezts aizsegdēlis
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	galerijas K konsoles ar grieztiem galiem
detaljas		20.gs.2.p. K galerijas
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 23

kadastrs	62010060073001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
1.st. S logam zudis augšējās vērtnes spraišļojums; sākotnējās galerijas pagalmā (esošās jaunas oriģinālajā vietā)

autentiskuma pakāpe	79%
Apjoms - 90 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 70%; dekors un detaļas -70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot ielas fasādes 1.st.logu augšējo vērtņu dalījumu

primārās ricības
Salabot notekas; salabot 1.st.galeriju

piezīmes
pagalma fasādes 1.st. mainīts ailojums; 1.st. bijuši veikali; 1.st. ielas fasādē 20.gs.sāk. pazeminātas logailas, izveidoti skatlogi (varbūt arī ātrāk); skatlogi likvidēti 20.gs.2.p.; 1 logu neredz; S logiem daļēji mainītas vērtnes; durvju komplekts – viet. nozīmes mākslas piemineklis