














FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 27, 62010060005001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.05.2009

inventarizators, datums

| datējums | 1813.g. – 1829.g. | 1830.g. – 1840.g. | 19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet. | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet. | Piezīmes |
|----------------------|--|--|--|---|---|--|--|
| pamatapjoma fasāde |  |  |  |  |  |  | Ks skaits dots pēc ielas fasāžu situācijas. Ielas fasādē 20.gs.s. krāsotas reklāmas. |
| | 1.ks 1515Y40R | 3.ks 2010R80B | 4.ks 1040Y20R | 8.ks 4005Y20R | 9.ks 4020Y50R | 10.ks 2030Y30R | |
| piebūves fasāde | | | Vēlāks apmetums, sākotn. kr. kontrolzond. nav konstatēts. | | Kieģeļu mūris, neapmests. | | 20.gs.2.pusē piebūves pārziestas ar kaļķi. |
| dekoratīvie elementi | | | | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | | | Apmetumā veidoti stūra rusti, jumta dzega. |
| | 1.ks Kaļķu balts | 3.ks Kaļķu balts | 4.ks Kaļķu balts | 8.ks 4005Y20R | 9.ks Kaļķu balts | 10.ks Kaļķu balts | |
| cokols |  |  |  | | |  | 8.,9.ks atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. 10.sl. atbilstošais krāsojums konstatēts uz cementa javas apmetuma. |
| | 1.ks 3500N | 3.ks 3502Y | 4.ks 3005R80B | | | 10.ks 5502Y | |
| durvis | | | | | | | Vēsturiskās durvis saglabājušās 20.gs.s. piebūvei. Krāsojumi nav skatīti. |
| logi | | | |  |  |  | Vēsturiskie logi pamatapjoma pagalma fasādē (19.gs. beigās). 20.gs. sākuma logi piebūves gala fasādē. |
| | | | | 1.ks 6030Y60R | 1.ks 6502Y | 2.ks 3030B90G | |
| slēgi | | | | | Piebūves loga slēgiem sāk. ks nav konstatēts. | | |
| piezīmes | 2.ks g.dzeltena fasāde ar kaļķu baltām detaļām. | | Pagalma pusē piebūvē jaunu apjomu. 5.ks pelēks kr. ar baltām det. 6.,7.ks balsināta visa fasādes plakne. | | Paplašina pagalma piebūves apjomu. | Uz 10. ks krāsota kamuflāža. | Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. |



Bazniicas_27_62010060005001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Bazniicas_27_62010060005001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Bazniicas_27_62010060005001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidiem. Redzama 20.gs.10.,20.gados (pēc 1913.g.) paplašinātā piebūves daļa un fasādes apdare.



Bazniicas_27_62010060005001_fasade4

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Labās puses piebūves daļa izveidota no 1839.-1870to g.sāk., kreisā piebūves puse - 20.gs.10.,20.gados (pēc 1913.g.).



Bazniicas_27_62010060005001_fasade5

Skats uz 1839.-1870to g.sāk. piebūves daļu no ziemeļaustrumiem. Jumta izbūve izveidota 20.gs.2.pusē. Labajā pusē redzami divi pamatapjoma logi un to aprīkojums – 19.gs.beigas.



Bazniicas_27_62010060005001_fragment1

20.gs.10.,20.gados (pēc 1913.g.) izveidotās apdares fragments dienvidrietumu fasādē.



Baznīcas_27_62010060005001_fragments3
20.gs.sāk. reklāma galvenajā fasādē.



Baznīcas_27_62010060005001_durvis1
Vēsturiskas durvis.



Baznīcas_27_62010060005001_slegi1
20.gs.10.,20.gados (pēc 1913.g.)
logs un slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_27_62010060005001_detala1
20.gs.sāk. metāla konsoles.



Baznīcas_27_62010060005001_detala2
20.gs.10.,20.gadu (pēc 1913.g.) ķieģelis ar uzrakstu.



Baznīcas_27_62010060005001_detala3
20.gs.10.,20.gadu (pēc 1913.g.) ķieģelis ar uzrakstu.

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 19.gs.1.cet. 1839.-1870to g.sāk. (piebuve); |
| | pārbūves | 20.gs.10.,20.g. (pēc 1913.g., paplašina piebūvi); 20.gs.2.p. (pārbūvē piebūves jumtu) |
| stāvu skaits | | 1; pagalmā 2; izbūvēti bēniņi |
| Konstrukcija | | mūris;1839.-1870to g.sāk.piebūve - koks |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens, ķieģeļi; ķieģeļi (20.gs.10.,20.g. pieb.) |
| | sienas | ķieģeļi; koks (19.gs.3.cet. piebūvē) |
| | zeldmiņi | ķieģeļi; koks (piebūve) |
| jumts | forma | divslīpju, vienā galā ar pusšļauptu galu |
| | vēst. izbūves | - |
| | jaunas izbūves | 2 |
| | materiāls | V dakstiņi ; šiferis un J dakst.pieb. |
| sienu apdare | pamati, cokols | VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi |
| | sienas | VA (apakšā SA); 20.gs.1.p.pieb.-ķieģeļi |
| | zeldmiņi | VA; J dēļi |
| | mezonīni | - |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 2 (19.gs.b.); 1; 2 aplodas |
| | pēc 20.gs.v. | 8KN; 19K; 3PL |
| | aprīkojums | 2 (19.gs.b.); 1V |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 1 (20.gs.10.,20.g.) |
| | pēc 20.gs.v. | 1KN |
| | aprīkojums | 1V (20.gs.10.,20.g.); 2 viru kāši |
| ārdurvis | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | 2 |
| | pēc 20.gs.v. | 6KN (3J virslogi) |
| | aprīkojums | - |
| kāpnes | sākotnējās | - |
| | vēsturiskas | 1B |
| | pēc 20.gs.v. | 2K; 1B |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 1MA; 2M (pārmūrēti) |
| | pēc 20.gs.v. | 1M (ar MET galu) |
| dekors | sākotnējs | MA dzega, rusti |
| | vēsturisks | ķieģeļu dzega, rusti, palodzes; K griezti aizsegdēļi; K logu apmales |
| | pēc 20.gs.v. | K logu apmales; MA palodzes ielas fasādē |
| detaljas | | 1 MET karogkāta turētājs; 3V MET enkuri; ventilācijas caurulītes 20.gs.1.p.piebūves fasādē; MET konsoles; 2V ķieģeļi ar uzrakstiem |
| apkārtnes elementi | | bruģa fragmenti caurbrauktuvē un pagalmā |

| |
|--------------------|
| adrese |
| Baznīcas 27 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010060005001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 12.05.09 |

| | |
|--------------------------|---|
| arhitektoniskā vērtība | 4 |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums | 7 |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvīdē |
| ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūvē un apkārtējā vidē |

| |
|--|
| zudumi |
| vairāki pagraba logi; 1 logs zeldmiņi; 2 MET lukarnas galvenajā fasādē |

| | |
|---|-----|
| autentiskuma pakāpe | 65% |
| Apjoms - 80 %; jumta forma - 80 %; būvgaldniecība - 15 %; apdare - 80%; dekors un detaļas - 70% | |

| |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| piebūves jumtam atjaunot oriģinālo slīpumu, likvidējot jumta izbūvi; vēsturiski atbilstoši logi un durvis (iesp., visai ēkai vienādi); izbūvēt atbilstošus cokolstāva un pagraba logus esošajās ailās; likvidēt J jumta izbūvi; apmest skurstenus |

| |
|--|
| primārās ricības |
| S ēkas pagalma sienas un piebūves pamatu un sienas avārijas stāvokļa novēršana |

| |
|---|
| piezīmes |
| ēkā, iesp., saglabājušās 18.gs.2.p. konstrukcijas; vietām mainīti logailu gabarīti vai ailojums; literatūrā minēts, ka ēkā bijusi 2m plata iebrauktuve, kurā iebūvēts dzīvoklis. Domājams., tās ir neprecīzas ziņas, jo vizuāli tas dabā nav konstatējams; saglabājies 20.gs.1.p. krāsotas reklāmas fragments |