



Bazniicas\_28\_62010060023001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas\_28\_62010060023001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniicas\_28\_62010060023001\_fasade3  
Ēkas austrumu fasāde.



Bazniicas\_28\_62010060023001\_fragments1  
Jumta izbūve ziemeļu fasādē (20.gs.2.puse).



Baznīcas\_28\_62010060023001\_durvis1  
Galvenās ārdurvis (20.gs.2.puse).

datē- jums	celtniecība	20.gs.pēd.cet.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi (silikāta)
	zelmīņi	ķieģeļi (silikāta)
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļajiptiem galiem.
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2; 1 mezonīns
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	JA
	zelmīņi	JA
	mezonīni	JA; J dēļi logu izbūvēm
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	30K, 1KN, 2PLN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K (J virslogs – kopija); 2K
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	Kokā griezti aizsegdēļi; MA palodzes
detaljas		N jumtiņš pagalma fasādē
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Baznīcas 28</b>

kadastrs	62010060023001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniska uzsvara uz novietojumu, vizuāli iekļaujas ielas frontes apbūvē. Kontekstā ar apkārtējo vēsturisko apbūvi.

zudumi
Slēgi

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
Apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas - % jaunbūve	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Atjaunot slēgus

primārās ricības
-

piezīmes
jaunbūve, sākotnējā ēka – koka, būvēta 19.gs.sāk.