


















FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 12.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	1797.g.– 1813.g.		Līdz 19.gs. vidum	19.gs.4.cet sākums		20.gs.30.gadā	
pamatajoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas. 12.,13.kš krāsotas reklāmas.
	1.kš 1060Y10R	2.kš 2005Y10R	3.kš 3030Y70R	7.kš 4020R90B	11.kš 2030R80B	13.kš 3502Y	
iluzori rusti/lizēna	Kontūrlīnija: 			nav krāsoti	nav krāsoti	Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Konstatēti ēkas ielas fasādes stūros.  Lizēna konstatēta tikai vēsturiskajos fotoattēlos.
	Rustu tonis: 	2.kš 6005Y20R 4020Y10R	3.kš Kaļķu balts			Lizēna kaļķu balta	
dekoratīvie elementi							Starpdzega gala fasādē.
	1.kš Kaļķu balts	2.kš Kaļķu balts	3.kš Kaļķu balts	7.kš Kaļķu balts		Kaļķu balts	
cokols				Atbilstošais cokola krāso- jums nav konstatēts.	Atbilstošais cokola krāso- jums nav konstatēts.	Tumši pelēks cokols (pēc 20.gs. 30.gadu fotoatt.).	6.–13.kš precīzs cokola krāsojums nav nosakāms (tumšāks kā pamatplakne), jo kš saglabājušies fragmentāri.
	1.kš 7010G90Y	2.kš Sodrēju melns	3.kš Sodrēju melns				
durvis							Ēkā nav vēsturiskās durvis.
logi							Sākotnējo logu aplodas zelmiņos nav apsekotas.
slēgi							Nav saglabājušies.
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. limeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.
	1.kš fas. plakne krās. monohromi bez stūru rustiem vai lizēnām.	2.kš rustu izmēri 620x375mm, 50mm– atstarpe, 5+6mm kontūrlīnija.	3.kš rustu izmēri 550x350mm, ~35mm. atstarpe 4.,5.kš tāda pat krāsu sistēma.	6.kš fasāde sārti dzeltēna ar kaļķu baltām det. 8.kš dzeltēna pamatajoma fasāde. 9.kš pelēka pamatajoma fasāde.	10.kš pelēks fasādes pamatajoms.	12.kš dzeltens fasādes pamatajoms.	



Bazniicas\_29\_62010060006001\_fasade1

Skats uz ēku no rietumiem. Sākotnējā (19.gs.sāk.) mezonīna frontons nojaukts 20.gs.2.pusē.



Bazniicas\_29\_62010060006001\_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļiem. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.60.gados sākotnējo izbūvju vietās.



Bazniicas\_29\_62010060006001\_fasade3

Skats uz ēku no austrumiem. Sākotnējā (19.gs.sāk.) mezonīna frontons nojaukts 20.gs.2.pusē. Jumta izbūves izveidotas 20.gs.60.gados.



Bazniicas\_29\_62010060006001\_fasade4

20.gs.2.cet. uzceltā pagalma korpusa ziemeļaustrumu fasāde.



Baznīcas\_29\_62010060006001\_fasade5  
Skats uz ēku no dienvidiem. Priekšplānā 20.gs.2.cet. korpuss.

datējums	celtniecība	1797.-1813.g. (19.gs.s.); baroks/klasicisms
	pārbūves	20.gs.2.cet. (piebūve pagalmā); 20.gs.50./60tie g. (kapitālais remonts); 20.gs.2.p. (2 piebūves)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		Mūris; koks (20.gs.2.p. piebūves)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi; akmens
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (piebūvei); mūris (mezonīni)
jumts	forma	mansards ar pusšļautiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	V dakstiņi (piebūvei); J vijņ.šiferis; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots; piebūvei dēļi
	mezonīni	SA
logi	sākotnēji	3 aplodas zeldmiņos
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	33KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2 slēģu fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MA; 1M; 3MN
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega, logu apmales zeldmiņos
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K logu apmales; MA palodzes; dēļu dzegas
detaljas		1 MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji saglabājies bruģis

adrese
<b>Baznīcas 29</b>

kadastrs	62010060006001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	12.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas apkārtējā vidē un ielas frontes apbūvē

zudumi
divas 19.gs.3.cet. piebūves pagalmā; slēgi; aizlaidnes; mezonīnu frontoni

autentiskuma pakāpe	49%
Apjoms - 75 %; jumta forma - 30 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 60%; dekors un detaļas – 80%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
likvidēt koka piebūves pagalma korpusam; mainīt uz atbilstošiem logus un durvis; atjaunot uzspāres; apmest skursteņus; atjaunot mezonīnu frontonus un jumta izbūves vēsturiskā izskatā; izveidot stilam atbilstošas dzegas

primārās rīcības
Jumta seguma nomaiņa pamatapjomam un remonts piebūvē; apmetuma remonts cokolā

piezīmes
ēkā, iespējams, saglabājušās 18.gs.2.p. konstrukcijas; 20.gs.2.p.likvidētas uzspāres, tādejādi zaudēts raksturīgais jumta plaknes izliekums; 20.gs.1.p. skatlogi bijuši ar aizlaidnēm; ielas fasādē mainīta 1.stāva V ailu funkcija