







FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 30, 62010060007001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870. tie gadi				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Baznīcas un Upes ielu fasādēs.
			1.ks 1010R80B		2.ks 2020Y50R	3.ks 2030Y50R	
piebūves fasāde					Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz 20.gs. 20.–30.g.piebūves apmetuma.
					1.ks 2020Y50R	2.ks 2030Y50R	
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma toni.			Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz pamatapjoma gala fasādes mūra dzēgas pret ēku Baznīcas ielā 28.
			1.ks 1010R80B		2.ks 0510Y40R	3.ks 2030Y50R	ielas fasādē uz koka dzēgas konstat. 2ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem
cakols						Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti Baznīcas ielas fasādē.
			1.ks 5502B		2.ks 5040Y70R	3.ks 2030Y50R	
durvis							Uz 19.g. 3.cet. durvju vērtņēm un aplodas konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
logi							Sākotnējie ks zuduši. Konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
slēgi							Sākotnējie ks zuduši. Konstatēti tikai 20.gs. 2.puses krāsojumi.
piezīmes				Domājams, šajā periodā ēka nav pārkrāsota.		Uz 3.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Baznīcas_30_62010060007001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Baznīcas_30_62010060007001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Tuvākā piebūve datējama ar laiku no 1913.-20.gs.20.,30.g., tālākā – 20.gs.2.puse. Mezonīns ir vēsturisks, jumta izbūves – 20.gs.2.puse.



Bazniicas_30_62010060007001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_30_62010060007001_logs1
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un sākotnējie slēģi.



Bazniicas_30_62010060007001_logs2
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga vira un
slēga viras kāsis.



Bazniicas_30_62010060007001_logs3
Atkārtoti izmantots 18.gs.pēd.cet. loga stūrenis.



Baznīcas_30_62010060007001_slegi1
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēgi ar
oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk. (gala fasāde pret upi); 20.gs.20.,30.g. (piebūve); 20.gs.2.p. (piebūve)
stāvu skaits		1,5; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi; koks (mezonīns)
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 (mezonīns)
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V māla dakst.; J vilņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	S apmetums; J dēļi (piebūve)
	zeldmiņi	S apmetums
	mezonīni	V dēļi
logi	sākotnēji	6
	vēsturiski	5, 1 aploda (zeldmiņos)
	pēc 20.gs.v.	6KN; 11K
	aprikojums	6S; 2V
slēgi	sākotnēji	4
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	4S; vairāki viru kāši
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4KN (2 J virslogi)
	aprikojums	1S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3M (2 bijuši apmesti)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; kokā griezts aizsegdēlis; MA palodzes, starpdzega
	vēsturisks	MA starpdzega, palodzes; K loga apmale
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3 V MET enkuri; 2 JKN lieveņi
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 30

kadastrs	62010060007001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/3 potenciāli
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Perspektīvā skata, ceļā no Ventas tilta, noslēgums. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi

zudumi
slēgi; neliela V jumta izbūve galvenajā fasādē; piebūve pagalma fasādē

autentiskuma pakāpe	69%
apjoms - 90%; jumta forma - 75 %; būvgaldniecība - 40 %; apdare - 60 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apmest gala zeldmiņi; neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; trūkstošo slēgu izgatavošana; J izbūvju likvidēšana, abilstošu lieveņu izveide; skursteņu apmešana

primārās ricības
jumta un tekņu remonts; konstruktīvo deformāciju novēršana

piezīmes
iespējams pārveidot zeldmiņi; durvju viras vecākas; 1 rokoko loga uzstūrenis; S kastes atslēga; durvju komplekts – vietējās nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.1.p.)