





FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA 06.10.2004

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	1665.g.	18.gs.	1866.g.				
pamatapjoma fasāde							Kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. Intensīvāk apsekota ēkas ziemeļu puse.
	1.ks Kaļķu balts		5.ks 1010Y30R				
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi	Skatīt pamatapj. toni		Skatīt pamatapj. toni				1.ks konstatēts uz abu ieeju perspektīvajiem portāļiem. 5.ks konstatēts uz pašreizējās fasādes dek. elem. – dzegas un ieejas portāļa.
	1.ks Kaļķu balts		5.ks 1010Y30R				
cokols			Skatīt pamatapj. toni				Ks konstatēts uz vēsturiskā cokola apmetuma.
			5.ks 1010Y30R				
durvis							Krāsojums skatīts uz dienvidu ieejas durvju vērtnes.
		1.ks 5005B80G					
logi							Ks konstatēti uz 1866.gadā ieliktajiem logiem.
			1.ks 4050Y30R				
slēgi							Vēsturiskie slēgi nav apsekoti.
piezīmes	2.ks. fasāde gaiši pelēka. 3.ks balsinā jums, krāsojums uz plāna javas pārzieduma.	4.ks fasāde krāsota silti pelēkā toni.	1866.g., būvējot jauno torni, viss ēkas apjoms apmests ar kaļķa javu.	19.gs. 4.cet. līdz 20.gs.2.cet. krāsojumi izpētē nav fiksēti.			Ēka apsekota no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu. Anketa veidota izmantojot SIA Arhitektoniskās izpētes grupas sējumu "Sv. Katrīnas Ev.lūt. baznīcas fasāžu krāsojuma izpēte", R., 2004.



Baznīcas_33_62010060031001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Baznīcas_33_62010060031001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Bazniicas_33_62010060031001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Bazniicas_33_62010060031001_
fragments1
Sākotnējs portāls ar 18.gs. durvīm.
Virš portāla 1791.g. medaljons ar
sv. Katrīnas cilni.



Baznīcas_33_62010060031001_fragments3
Vēsturiski slēgi un pulkstenis.



Baznīcas_33_62010060031001_fragments4
1866.gada portāls ar vēsturiskām (remontētām) durvīm.



Baznīcas_33_62010060031001_durvis1
18.gs. durvis ar vēsturisku aprīkojumu.



Baznīcas_33_62010060031001_durvis2
Vēsturisks durvju rokturis un nasegvairodziņš.



Baznīcas_33_62010060031001_durvis3
Vēsturiskas (remontētas) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_33_62010060031001_durvis6
Vēsturiskas durvis ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Bazniicas_33_62010060031001_durvis7
Vēsturiskas durvis ar daļēji saglabājušos aprīkojumu.



Bazniicas_33_62010060031001_logs1
1866.gada logs ar oriģinālo aprīkojumu.

datē-jums	celtniecība	1665.g.
	pārbūves	1748.g.; 1808.g.; 1866.g. (pašreizējā izskatā); 1905.g.; 1968.g.; ~2008.g (fasāžu remonts)
stāvu skaits		1 + tornis
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	mūris
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	Divslīpju; apsīda trīsslīpju; sakristejai un ģērbkambarim divslīpju; tornim 8-slīpnes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J un V skārds; māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	SA ?; VA un JA
	zeldmiņi	SA ?; VA un JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	10; 1 aploda
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	10V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	6 tornī
	pēc 20.gs.v.	1
	aprīkojums	1 viru kāši
ārdurvis	sākotnēji	-
	vēsturiskas	1 (V virslogs), labotas; 2; 1, labotas
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 ķieģeļu
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	2MA (1 MET gals)
dekors	sākotnējs	ķieģeļu portāls; logailu profili
	vēsturisks	kontraforsi ar tornīšiem; galvenās ieejas portāls; MA dzegas, starpdzegas, logailu profili tornī
	pēc 20.gs.v.	
detaljas		3 pulksteņi; 4 MET enkuri; Sv. Katrīnas medaljons (1791.g.); krusts; MET restes sakristejas logā
apkārtnes elementi		-

adrese
Baznīcas 33

kadastrs	62010060031001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	15.07.09

arhitektoniskā vērtība	2
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga būve; viena no Kuldīgas simboliem

zudumi
slēgi sakristejai

autentiskuma pakāpe	95%
apjoms -100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība -90 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas – 95 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās ricības
-

piezīmes
torna ailās J MET sieti; 1 logu neredz