


















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

BAZNĪCAS IELA 34, 62010060074001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 15.07.2009

inventarizators, datums

| datējums | līdz 1800.g. | 19.gs.s. – 19.gs.40.g. | 19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet. | 19.gs.4.cet. | 20.gs.1.cet. | 20.gs.2.cet. | Piezīmes |
|----------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | Pēc 1913.g. | | |
| pamatapjoma fasāde |  |  |  |  |  |  | Krāsojuma zondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. |
| | 1.ks Kaļķu balts | 3.ks Kaļķu balts | 5.ks 1015Y20R | 8.ks 3000N | 11.ks 1015Y30R | 12.ks 1010R70B | |
| piebūves fasāde | | | | | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Abām ēkas piebūvēm vienāds apmets un ks hronoloģija. |
| | | | | | 1.ks 1015Y30R | 2.ks 1010R70B | |
| dekoratīvie elementi | | |  |  | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | Skatīt pamatapjoma fasādes toni. | ~19.gs.3.cet. izveido mūra palodzes. |
| | | | 1.ks 1515Y50R | 4.ks Kaļķu balts | 7.ks 1015Y30R | 8.ks 1010R70B | |
| cokols | Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. | Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. |  | Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. | Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. | Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts. | Pamatapjomam cokols tikai pagalma fasādē. Cokolam jauns 20.gs.2.p. apmets. |
| | | | 5.ks 5500N | | | | |
| durvis | | |  | Durvis nav pārkrāsotas. |  |  | Krāsojumu zondāžas veiktas gan 19.gs.3.cet., gan 20.gs.sāk. durvīm. |
| | | | 1.ks 6030Y70R | | 2.ks 5030G10Y | 3.ks 4005Y80R | |
| logi | | |  |  | Skatīt durvju toni. | Skatīt durvju toni. | Loga aploda un vērtnes. |
| | | | 1.ks Balts | 2.ks 4040Y20R | 3.ks 5030G10Y | 4.ks 4005Y80R | |
| slēgi | | |  | | Skatīt durvju toni. | Atbilstošais ks netika konstatēts. | Ks skatīti 19.gs.3.cet. slēgiem atvērtā un aizvērtā stāvoklī. |
| | | | 1.ks Atv.: Balts Aizv.: 7005Y50R | | 2.ks 5030G10Y | | |
| K jumta dzega |  |  | Atbilstošais ks netika konstatēts. | Atbilstošais ks netika konstatēts. | Skatīt durvju toni. | Atbilstošais ks netika konstatēts. | Pēc 1913.gada – ks skatīti piebūvju jumta dzegām. |
| | 1.ks 4040Y20R | 2.ks 5502Y | | | 1.ks 5030G10Y | | |
| piezīmes | 2.ks fasāde balsināta. | 4.ks fasāde balsināta. | 6.,7.,ks fasāde krāsota pelēka ar t.pelēku cokolu un pelēkām detajām. | 9.ks fasāde rozīga. 10.ks fasāde zilganpelēka. | Uzmests jauns apmets. Ks klāts uz balsinājuma starpslāņa. | Uz šī ks krāsota kamuflāža. | Krāsojuma zondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā 1.st. līmenī līdz jumta dzegai. |



Bazniicas_34_62010060074001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Priekšplānā redzama 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) piebūve.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade4
Skats uz 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) piebūves ziemeļaustrumu fasādi. Piebūvei oriģinālā jumta izbūve.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Mezonīns – 19.gs.beigas.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade6
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve un jumta izbūves - 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.).



Baznīcas_34_62010060074001_fragment1
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) jumta izbūve ar oriģinālo logu un tā aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_dzega1
Sākotnēja koka dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_34_62010060074001_dzega2
Vēsturiska dzega no viena dēļa un 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_34_62010060074001_dzega3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) dēļu dzega un aizsegdēlis.



Baznīcas_34_62010060074001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts (virslagam zudušas šproses).



Baznīcas_34_62010060074001_durvis2
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) durvju komplekts.



Baznīcas_34_62010060074001_durvis3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) durvju komplekts ar daļēji
saglabājušos aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_logs2
19.gs.3.cet. loga vira un slēga viras kāsis.



Baznīcas_34_62010060074001_logs3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_slegis1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| datē-jums | celtniecība | 18.gs. (līdz 1797.g.) |
| | pārbūves | 1840tie; 19.gs.b. (mezonīns); 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g., gala piebūves) |
| stāvu skaits | | 1,5; pagrabs |
| Konstrukcija | | mūris |
| sienu materiāls | pamati, cokols | akmens (S apjomam), ķieģeļi (piebūvēs) |
| | sienas | ķieģeļi, akmeņi; ķieģeļi (piebūvēs) |
| | zeldmiņi | mūris |
| jumts | forma | divslīpju ar pusšļauptiem galiem pamatapjomam; divslīpju piebūvēm; |
| | vēst. izbūves | 5 (20.gs.1.cet.); VM mezonīns (19.gs.b.) |
| | jaunas izbūves | - |
| | materiāls | V māla dakstiņi |
| sienu apdare | pamati, cokols | JA; SA praktiski zudis |
| | sienas | SA, virsū VA |
| | zeldmiņi | SA, virsū VA; VA |
| | mezonīni | VA |
| logi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 5 apl.; 5 (pēc 1913.g.); 1 (19.gs.3.cet.); 10 |
| | pēc 20.gs.v. | 19KN; 2K; 2 aplodas |
| | aprīkojums | 16V |
| slēgi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 6 (19.gs.3.cet.) |
| | pēc 20.gs.v. | 1K |
| | aprīkojums | 5V; V slēgu fiksatori, viru kāši |
| ārdurvis | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1 (19.gs.3.cet.virsl., zud.spraišļi); 2 (2V virslogi) |
| | pēc 20.gs.v. | 4KN (1 J virsl.) |
| | aprīkojums | 1V |
| kāpnes | sākotnējas | - |
| | vēsturiskas | 1B |
| | pēc 20.gs.v. | 5BN |
| skursteņi | sākotnēji | - |
| | vēsturiski | 1M; 2MA |
| | pēc 20.gs.v. | 1 MET N |
| dekor | sākotnējs | K dzegas, MA starpdzegas |
| | vēsturisks | K griezti aizsegdēļi; viena dēja dzega; dēju dzegas; MA starpdzega, palodzes ar "ausīm"; K griezti siju gali; vējdēļi ar K grieztiem |
| | pēc 20.gs.v. | K kastes dzega |
| detaljas | | 4 MET enkuri; 2 MET karogkāta turētāji; 1 MET kāju skrāpis; V skārda palodzes |
| apkārtnes elementi | | - |

| |
|--------------------|
| adrese |
| Baznīcas 34 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| kadastrs | 62010060074001 |
| reģistrators | Zanda Bikše / Daiga Lēvalde |
| datums | 15.07.09 |

| | |
|--------------------------|----------------|
| arhitektoniskā vērtība | 4/2 potenciāli |
| kultūrvēsturiskā vērtība | 3 |
| tehniskais novērtējums | 7 |

| |
|--|
| novērtējums pilsētvidē |
| arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas apkārtējā vidē; vizuāli nomaļus no pašreizējās ielas stāvoša ēka; šobrīd nav uztverama ēkas vēsturiski nozīmīgā pilsētbūvnieciskā situācija |

| |
|---|
| zudumi |
| slēgi; pret upi lievenis ? un durvis, kas šobrīd ir logs; jumtiņš virs durvīm galvenajā fasādē; laterna (19.gs.3.cet.) durvju virslogā |

| | |
|--|-----|
| autentiskuma pakāpe | 83% |
| apjoms - 100 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 85 %; dekor un detaļas – 80 % | |

| |
|---|
| ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai |
| Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; slēgu atjaunošana |

| |
|---|
| primārās ricības |
| jumta remonts ; tekņu un noteku remonts; skursteņu remonts |

| |
|----------------|
| piezīmes |
| 6 logus neredz |