



Bazniicas_14_62010060071001_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģa konstrukcijas. Piebūve uzcelta līdz 1870to g. sāk., nedaudz vēlāk kā ēkas pārbūve no 19.gs.v. - 1870to g. sāk.



Bazniicas_14_62010060071001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Zelminī saglabājušās 18.gs.2.puses pildrežģa konstrukcijas.



Bazniicas_14_62010060071001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_14_62010060071001_fragments1
Galvenās fasādes centrālās daļas fragments ar 19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. izveidoto fasāžu apdari un logiem. Izņēmums ir frontona loga vērtne, kas nomainīta 20.gs.2.pusē.



Baznīcas_14_62010060071001_fragment2
Esošās logailas un logi izveidoti 20.gs.2.pusē, kad likvidēts skatlogs un durvis. Uz fasādes redzamas 20.gs.1.puses reklāmas.



Baznīcas_14_62010060071001_dzega1
Dēļu dzega (19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk.).



Bazniicas_14_62010060071001_durvis1
Durvis ar sandriku (19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk.). Virslogs -
20.gs.2.puse.



Bazniicas_14_62010060071001_durvis2
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. nosegvairodzīņš, kas papildināts
ar 19.gs.beigu nosegvairodzīņu un rokturi.



Bazniicas_14_62010060071001_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_14_62010060071001_logs1
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. logs. Apakšējās vērtnes nomainītas
20.gs.2.pusē. Augšējām vērtņēm oriģinālais aprīkojums.



Bazniicas_14_62010060071001_logs2
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. loga vira un slēģu viras kāsis.



Bazniicas_14_62010060071001_logs3
Atkārtoti izmantota, domājams, 18.gs.beigu loga vira.



Baznīcas_14_62010060071001_logs4
19.gs.v.-19.gs.70to gadu sāk. loga aploda un metāla restes.