



Baznīcas_15_62010060002001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 20.gs.sāk.



Baznīcas_15_62010060002001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 20.gs.sāk.



Bazniicas_15_62010060002001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Bazniicas_15_62010060002001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Priekšplānā un labajā pusē esošās piebūves uzceltas 20.gs.sāk.



Baznīcas_15_62010060002001_fragments1
20.gs.sāk. izveidotās dzegas, fasāžu apdare un "aklais" logs.



Baznīcas_15_62010060002001_fragments2
20.gs.sāk. izveidotās fasāžu apdares fragments.



Bazniicas_15_62010060002001_dzega1
20.gs.sāk. dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_15_62010060002001_durvis1
20.gs.sāk. durvis ar oriģinālo aprīkojumu.
Virslōgs – 20.gs.2.puse.



Bazniicas_15_62010060002001_logs1
19.gs.2.puses logs. Vērtnes, iespējams, mainītas 20.gs.2.pusē.



Bazniicas_15_62010060002001_logs2
Divas 19.gs.beigu viras un viena 19.gs.1.puses vira.



Baznīcas_15_62010060002001_slegi1
Domājams, 19.gs.3.cet. Slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_15_62010060002001_slegi2
20.gs.sāk. durvju slēģi ar oriģinālajām virām.