



Bazniicas_17_62010060058001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Bazniicas_17_62010060058001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Bazniīcas_17_62010060058001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Bazniīcas_17_62010060058001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Lielā piebūve uzcelta 19.gs.2.cet. (pēc 1839.g.), mazā piebūve – 19.gs.3.cet. (līdz 1870to gadu sākumam).



Bazniicas_17_62010060058001_fragments1
19.gs.2.cet. piebūves fragments ar oriģinālajiem logiem un fasādes krāsojumu.



Bazniicas_17_62010060058001_durvis1
19.gs.2.cet. durvju komplekts un
apmales.



Baznīcas_17_62010060058001_durvis2
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_17_62010060058001_logs1
19.gs.2.cet. logs. Augšējām vērtņēm atkārtoti izmantots 18.gs.3.cet.
aprīkojums. Apakšējās vērtnes un to aprīkojums – 20.gs.sāk.



Bazniicas_17_62010060058001_logs2

19.gs.2.cet. loga fragments ar atkārtoti izmantotu 18.gs.3.cet. Aprīkojumu.



Bazniicas_17_62010060058001_slegi1
19.gs.beigu durvju slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_17_62010060058001_detala1
Vēsturiskas metālkaluma restes.



Baznīcas_17_62010060058001_detala2
Divi metāla karogkātu turētāji.
Augšējais – vēsturisks, apakšējais,
domājams, 20.gs.vidus.



Baznīcas_17_62010060058001_detala3
Vēsturiskas metālkaluma restes.