



Bazniicas_19_62010060072001_fasade1
Skats uz ēkas ziemeļrietumu fasādi.



Bazniicas_19_62010060072001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Tualešu korpuss sākotnējs (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.).



Baznīcas_19_62010060072001_fasade3
Skats uz pagalma fasādi un sākotnējo
tualešu korpusu no austrumiem.



Baznīcas_19_62010060072001_fasade4
Skats uz sākotnējiem (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) pagalma korpusiem.



Baznīcas_19_62010060072001_fragments1
Vēsturisks durvju komplekts un logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_19_62010060072001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) durvju komplekts.



Bazniicas_19_62010060072001_durvis2
Sākotnējas (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) durvis ar oriģinālo
aprīkojumu.



Bazniicas_19_62010060072001_logs1
Sākotnējs (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) logs un slēģi ar
oriģinālo aprīkojumu ielas fasādē.



Bazniicas_19_62010060072001_logs2
Sākotnējs (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) logs un slēgi ar oriģinālo aprīkojumu pagalma fasādē.



Bazniicas_19_62010060072001_logs3
Sākotnēja (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) vai vecāka loga aploda un metāla reste.



Bazniicas_19_62010060072001_detala1
Sākotnējs (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.)
loga aprīkojums un slēga vira ielas
fasādē.



Bazniicas_19_62010060072001_detala2
Sākotnēja (19.gs.pēd.cet., pēc 1879.g.) slēga vira pagalma fasādē.