



Baznīcas_20_62010060066001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Baznīcas_20_62010060066001_fasade2
Skats uz ēkas ziemeļaustrumu fasādi.
Dzīlumā redzamā piebūve uzcelta
nedaudz vēlāk par pamatapjomu.



Bazniicas_20_62010060066001_fasade3
Skats uz ēkas dienvidrietumu fasādi.



Bazniicas_20_62010060066001_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Kreisajā pusē esošā piebūve uzcelta nedaudz vēlāk par pamatapjomu.



Bazniicas_20_62010060066001_durvis1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) durvju komplekts (iespējams,
izmantotas vecākas vērtnes, kas pārveidotas)



Bazniicas_20_62010060066001_durvis2
19.gs.3.cet. durvju komplekts. Virslogs zudis.



Bazniicas_20_62010060066001_durvis3
Vēsturiskas durvis.



Bazniicas_20_62010060066001_logs1
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Bazniicas_20_62010060066001_logs2
20.gs.1.puses logs.



Bazniicas_20_62010060066001_logs3
Sākotnēja (19.gs.3.cet.) loga aploda ar oriģinālajām restēm.



Bazniicas_20_62010060066001_logs4
19.gs.beigu loga vira.



Bazniicas_20_62010060066001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.