



Bazniicas_22_62010060067001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade2

Skats uz ēku no dienvidiem. Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Kreisajā pusē 19.gs.pēd.cet. gar Policijas ielu uzceltais korpuss.



Bazniicas_22_62010060067001_fasade4

Skats uz ēku no rietumiem. Centrā - 1797.-1813.g. korpuss, kam vēlāk uzbūvēts 2.stāvs. Aiz tā 1870to gadu sāk.-1879.g. uzceltais korpuss.



Baznīcas_22_62010060067001_fasade5
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Centrā redzams 1797.-1813.g. pagalma korpuss, kam vēlāk uzbūvēts 2.stāvs.



Baznīcas_22_62010060067001_fragments1
Baznīcas ielas korpusa fasādes fragments.
Esošā fasāžu apdare izveidota 19.gs.pēd.cet.



Baznīcas_22_62010060067001_fragments2
19.gs.pēd.cet. izveidotais tornītis
Policijas un Baznīcas ielu stūrī.



Baznīcas_22_62010060067001_detala2
19.gs.sāk. dzega izmantota Baznīcas ielas korpusā.