



Bazniicas_34_62010060074001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidiem. Priekšplānā redzama 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) piebūve.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade3
Skats uz ēku no austrumiem.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade4
Skats uz 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) piebūves ziemeļaustrumu fasādi. Piebūvei oriģinālā jumta izbūve.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Mezonīns – 19.gs.beigas.



Bazniicas_34_62010060074001_fasade6
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Piebūve un jumta izbūves - 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.).



Baznīcas_34_62010060074001_fragment1
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) jumta izbūve ar oriģinālo logu un tā aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_dzega1
Sākotnēja koka dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_34_62010060074001_dzega2
Vēsturiska dzega no viena dēļa un 20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) kokā griezts aizsegdēlis.



Bazniicas_34_62010060074001_dzega3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) dēļu dzega un aizsegdēlis.



Baznīcas_34_62010060074001_durvis1
19.gs.3.cet. durvju komplekts (virslogam zudušas šproses).



Baznīcas_34_62010060074001_durvis2
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) durvju komplekts.



Baznīcas_34_62010060074001_durvis3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) durvju komplekts ar daļēji
saglabājušos aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_logs2
19.gs.3.cet. loga vira un slēga viras kāsis.



Baznīcas_34_62010060074001_logs3
20.gs.1.cet. (pēc 1913.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_slegis1
19.gs.3.cet. slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.



Baznīcas_34_62010060074001_detala1
Vēsturisks karogkāta turētājs.