



Diikju_4_62010220007001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Diikju_4_62010220007001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Diikju_4_62010220007001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.

datējums	celtniecība	1813.-1829.g., koka ēka
	pārbūves	19.gs.2.p. (dom., jumta maiņa un daļēji apmet); 20.gs.2.p.(daļējs ķieģeļu apmūrējums)
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris (dom., apmūrētas koka fasādes); koks – statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi; betons
	sienas	guļšķautņi; silikātķieģeļi
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	BET; V ? fragmentārs apmetuma pārziedums
	sienas	JA; silikātķieģeļi; guļšķautņi
	zemiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6KN; 1K
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3K
	aprikojums	2V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1MN (silikātķieģeļu)
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K dzega(varbūt S)
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		-
apkārtnes elementi		pie pils aizsarggrāvja

adrese
Dīķu 4

kadastrs	62010220007001; 002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	19.05.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē	
Apjoma arhitektūra kontekstā ar apkārtējo vidi un vēsturisko apbūvi	

zudumi	
domājams, mainījies fasāžu ailojums	

autentiskuma pakāpe	55%
apjoms - 90 %; jumta forma – 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare -30 %; dekors un detaļas –NAV %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
jāapmet silikātķieģeļu fasādes; jumta seguma maiņa (dakstiņi vai skaidas); logu nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
apsekotās ielas un abas gala fasādes	