



Dzirnavu_3_62010140146001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Dzirnavu_3_62010140146001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Dzirnavu_3_62010140146001_durvis1
Sākotnējas (1870to gadu sāk.-1879.g.) durvis ar oriģinālo
aprīkojumu.



Dzirnavu_3_62010140146001_durvis2
Sākotnējs (1870to gadu sāk.-1879.g.) durvju komplekts ar
oriģinālo aprīkojumu.





FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 3, 62010140146001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 01.07.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1870.–1879.g.		līdz 1934.g.	
pamatapjoma fasāde							Krāsojums skatīts ēkas ielas un galu fasādēs.
						1.kš 1515Y30R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Jumta dzega, stūru rusti.
						1.kš 2000N	
cokols							Cokolam jauns apmetums. Nav pieejams kontrolzondāžām.
durvis				1.kš āderējums. Precīzi toni nav nosakāmi			Galvenās ārdurvis ielas fasādē.
					3.kš 5010G70Y	4.kš 4040Y10R	
logi							Vēsturiskie logi nav saglabājušies.
slēgi							Slēgi zuduši.
piezīmes				Informācija par ēkas sākotnējo krāsojumu apsekošanā nav iegūta. 2.kš durvis krāsotas brūnas.		Esošo apjomu ēka iegūst tikai 20.gs.2.cet. Apmetums attiecināms uz šo laiku.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz starpdzēgai.

datējums	celtniecība	1870. - 1879.g. (šaurāka)
	pārbūves	20.gs.1.pusē (līdz 1934.g.) paplatināta pagalma virzienā
stāvu skaits		1
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju asimetrisks
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA
	sienas	VA (nedaudz); JA
	zeldmiņi	VA (nedaudz); JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 K; 5 K pakešu
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	fiksatori
ārdurvis	sākotnējās	1; 1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	2S
kāpnes	sākotnējās	1 granīta pakāpiens ietvē
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1M
	pēc 20.gs.v.	1 M
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	MA dzegas, starpdzegas, rusti, palodzes; K griezti aizsegdēji
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		1 V MET karogkāta turētājs; 1 V MET enkurs
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 3

kadastrs	62010140146001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
uz iedibinātās būvlaides celta neliela apjoma ēka, kas ielas frontes apbūvē praktiski nav pamanāma ne ar apjoma, ne fasāžu arhitektonisko risinājumu; esošajā apbūvē iekļautas apmierinoši

zudumi
slēgi

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms -100%; jumta forma -100%; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 90%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt neatbilstošos logus; uzlikt slēgus; nomainīt jumta segumu

primārās ricības
nomainīt fasāžu cementa apmetumu pret kaļķa

piezīmes
domājams, sākotnēji nav apmetuma (varbūt paplašinot mainīts apmetums?); stipri ieaugusi zemē