






FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
				1870.–1879.g.			
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas.
				1.kš 1015Y50R	2.kš 0907R90B	4.kš 1005Y80R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi						Skatīt pamatapjoma toni.	Starpdzegas, dzegas, logu apmales, lizēnas, "dīmanta" rustu rāmji. 1.,2.,4. ks logailu iekšpuse fasādes tonī. 3.kš – balta.
				1.kš Kaļķu balts	2.kš Balts	4.kš 1005Y80R	
cokols							Plaši 20.gs.2.p. apmetuma labojumi Vēsturiski ks nav saglabājušies.
durvis							Nav saglabājušās vēsturiskas durvis.
logi							Nav saglabājušies vēsturiski logi.
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.
					3.kš. pamatpajoms zilpelēks dekoratīvie elementi balti.	Uz 4.kš krāsota kamuflāža.	



Dzirnavu_4_62010230039001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Dzirnavu_4_62010230039001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Dzirnavu_4_62010230039001_fragments1

Galvenās fasādes fragments ar sākotnējo (1870to gadu sāk.-1879.g.) dekoratīvo apdari.

datējums	celtniecība	1870.-1879.g.; historisms
	pārbūves	20.gs.3.cet.
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zemiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1 ?
	jaunas izbūves	1
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	V+JA
	sienas	S+JA
	zemiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	30 K; 6 KN
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	4 MN
dekors	sākotnējs	profilētas A logailu apmales; MA dzega, palodzes, "spoguļi", lizēnas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; dēļu dzegas; K griezts aizsegdēlis
detaljas		J skārda jumtiņš virs durvīm
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 4

kadastrs	62010230039001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi piemērota ēka; veido ielas frontes apbūvi

zudumi
profils zem palodzēm 1.st.; mainīts S ailojums (īpaši pagalma fas.); galvenajā fas.aizmūrēta S durvju aila; logailu apdares profilējums (daļēji); S piebūve pagalmā; aizbūvēta logailu arkveida augšpuse

autentiskuma pakāpe	68%
apjoms -90%; jumta forma -60%; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 95 %; dekors un detaļas - 95%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
jumta seguma nomaiņa; vadu un kabeļu iestrāde apmetumā; J Jumta izbūves likvidēšana pagalmā; vēlams atjaunot ieeju no ielas; zemiņu logu gabarītu (platuma) samazināšana

primārās ricības
-

piezīmes
stipri pārbūvēta pagalma fasāde, daļēji ielas fasāde