












FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 6, 62010230054001

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
			1.ks 2002R		2.ks 3030Y50R	3.ks 1010R80B	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti pamatapjoma un piebūves profilētā apmetumu ailu apdarē, apmetuma starpdzegā.
			1.ks Kaļķu balts		2.ks 2010Y50R	3.ks Kaļķu balts	
cokols							Ks konstatēti pamatapjoma ielas fasādē uz sāk. cokola apmetuma.
			1.ks 5005R80B		2.ks 3005R80B	3.ks Sodrēju melns	
durvis			 				Ks konstatēts uz sākotnējām durvīm. Turpmākajos periodos durvis, domājams, netika pārkrāsotas. Sekojošie ks – 20.gs.2.p.
			1.ks āderējums F. 5020Y10R Dz. 7020Y20R				
logi							Konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem.
slēgi			Skatīt durvju tonus.				Ks konstatēts uz sākotnējiem slēģiem. Sekojošie ks 20.gs.2.p.
			1.ks Iespējams, āderējums				
dēļu dzega						Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēti pamatapjoma ielas fasādē. Iepriekšējo periodu ks zuduši.
						1.ks Kaļķu balts	
piezīmes				Ēka un tās detaļas, domājams, šajā posmā netiek pārkrāsotas.		Uz pamatapjoma 3.ks konstat. kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veikta ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_fasade3  
Skats uz ēku no austrumiem. Koka galerija – 20.gs.2.puse.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_dzega1  
Sākotnēja (19.gs.3.cet.) dēļu dzega.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_durvis1  
Sākotnējo (19.gs.3.cet.) durvju komplekts ar oriģinālo  
aprikojumu.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_durvis2  
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) durvju aprikojums.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_logs1  
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Dzirnavu\_6\_62010230054001\_slegi1  
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	1839.-1870to g.sāk. (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.2.p.(piebūve galā)
stāvu skaits		1; 1,5 pagalmā; 2 pagalma korpusam
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi; koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; pagalma korpusam divslīpju
	vēst. izbūves	pret pagalmu pusjūmtā izbūvēts 2.stāvs
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi, apkašā skaidas; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, stipri labots, zudumi
	sienas	SA, stipri labots, zudumi
	zelmīņi	SA, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	7 K; 20 KN
	aprikojums	3 S; 3 (atkārtoti izmantoti)
slēģi	sākotnēji	6
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
	aprikojums	6 S; 2 S (atkārtoti izmantoti)
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	4 KN
	aprikojums	1 S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 M ar betonētu virsu
	pēc 20.gs.v.	B bruģa N; 1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M; 2 MA (1 ar MET galu)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	profilēta A ailu apdare; dēļu dzega; MA starpdzegas, palodzes, lizēna (sānu fasādē)
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis
detaljas		MET karoga kāta turētājs; JK galerija 2. stāvā (vecā zudusi)
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Dzirnavu 6</b>

kadastrs	62010230054001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
telpiski un arhitektoniski apkārtējai videi piemērota ielas frontes apbūves ēka

zudumi
2 slēģi; profilētas apmetuma apmales

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -100%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 85 %; dekors un detaļas – 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; jumta izbūves ielas pusē likvidēšana (?); reljefā dekora atjaunošana

primārās ricības
-

piezīmes
-