













FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 8, 62010230038001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1870. – 1879.g.			19.gs.beigas	
pamatapjoma fasāde							Ks skaits dots pēc ielas fasādes situācijas.
			1.ks 1002Y50R	2.ks 3500N	3.ks 1020Y20R	5.ks 1515Y60R	
piebūves fasāde							19.gs. beigu piebūve 2009.g. siltināta, jauns spēktelējums.
dekoratīvie elementi			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Mūra jumta dzega. Mūra palodzēm zudis apmetums.
			1.ks 1002Y50R	2.ks Balts	3.ks Balts	5.ks 1515Y60R	
cokols							Krāsojums konstatēts uz sākotnējā apmetuma.
			1.ks Sodrēju melns		2.ks 6020Y30R	3.ks 6502B	
durvis							Krāsojums skatīts durvīm, durvju aplodai un virslogam. Virslogam durvju 3.ks konstatēts kā 1. krāsojums.
			1.ks āderēji, F:4040Y20R Dz:Nenosakāms		2.ks 5020Y40R	3.ks 2002G	
logi							Sākotnējās aplodas nav apsektas.
slēgi							
piezīmes				Domājams, šajā posmā cokols un durvis nav pārkrāsoti.	4.ks. pamatapjoms silti pelēks, dekoratīvie elementi balti.		Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsektoto daļu.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem. Redzama 20.gs.2.pusē pārveidotā piebūve ar uzeju un 20.gs.2.puses jumta izbūve.



Dzirnavu_8_62010230038001_dzega1
Sākotnēja (1870to gadu sāk.-1879.g.) dzega.



Dzirnavu_8_62010230038001_durvis1
Sākotnējo (1870to gadu sāk.-1879.g.)
durvju komplekts ar daļēji saglabājušos
oriģinālo aprīkojumu.



Dzirnavu_8_62010230038001_durvis2
Sākotnēja (1870to gadu sāk.-1879.g.)
durvju atslēgas cauruma noseglāksne.



Dzirnavu_8_62010230038001_logs1
Sākotnējs (1870to gadu sāk.-1879.g.) logs (vieta sekundāra) ar oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	1870.-1879.g.
	pārbūves	1879.-1913.g.(19.gs.b.) piebūve; 20.gs.2.puse (jaunas kāpnes piebūvē)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1N; 2 jumta logi
	materiāls	V+J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	S+V+JA
	sienas	S+VA, labots; J špaktelējums
	zelmīņi	SA, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 (vieta sekundāra); 5 aplodas;
	vēsturiski	1 aploda
	pēc 20.gs.v.	14 K; 2 KN
	aprīkojums	1S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 (V virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN (1J virslogs)
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1MN (cementētas)
	pēc 20.gs.v.	1 K
skursteņi	sākotnēji	3 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA dzegas, palodzes, starpdzegas; kokā griezti aizsegdēļi
	vēsturisks	K griezts aizsegdēlis; koka dzega (piebūvei)
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET karogkāta turētājs; 6 MET enkuri; piebūve ar pārkari, ko balsta koka sijas
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 8

kadastrs	62010230038001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez arhitektoniska akcenta uz novietojumu; vizuāli uztverama kā ielas frontes apbūves daļa; labi iekļaujas apkārtējā vidē

zudumi
slēgi; 2 aizbūvētas logailas piebūvē

autentiskuma pakāpe	73%
apjoms -95%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 5 %; apdare – 90 %; dekors un detaļas - 80%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; atjaunot slēgus

primārās ricības
labot jumta segumu

piezīmes
piebūve siltināta (remonts 2009.g.)