



Dzirnavu_8_62010230038002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Pašreizējā koka galerija – 20.gs.2.puse.



Dzirnavu_8_62010230038002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Dzirnavu_8_62010230038002_durvis1
Sākotnējās (20.gs.sāk.) durvis.



Dzirnavu_8_62010230038002_logs1
Sākotnējs (20.gs.sāk.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un apmales,
palodze.



Dzirnavu_8_62010230038002_detala1
Marķēts ķieģelis.


FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

DZIRNAVU IELA 8, 62010230038002

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 17.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde							Sarkanu kieģeļu mūris ar ievilkām šuvēm. Konstatēts tikai 1 ks. Krāsots pāri šuvēm. Saglabājies fragmentāri.
					1.ks 4040Y70R		
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Mūra palodzes un koka palodzes, apmales, dēļu dzega – atbilstošs krāsojums nav konstatēts.
cokols							Nav izdalīts.
durvis							Uz sākotnējām durvīm krāsojums nav konstatēts.
logi							Uz sākotnējiem logiem krāsojums nav konstatēts.
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1879.-1913.g. (20.gs.sāk.)
	pārbūves	20.gs.2.p. remonts
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris; koks (2.st.) - guļšķautņi statņos, vertikāli šķautņi
sienu materiāls	pamati, cokols	
	sienas	ķieģeļi; K šķautņi
	zemiņi	Koka
jumts	forma	vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi; S K šķautņi; V dēji; J ažūrs latojums
	zemiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3; 1 aploda
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2 K
	aprikojums	3 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	3 (dēju); 5 (?) latu
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN (J virslogs)
	aprikojums	neredz
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
skursteņi	sākotnēji	2 M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	M palodzes; dēju dzega; K palodze, apmale
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		7 MET enkuri; JK galerija 2 stāvā pie šķūnišiem
apkārtnes elementi		-

adrese
Dzirnavu 8

kadastrs	62010230038002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	17.06.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka, kas būvēta uz gruntsgabala robežas un bloķēta ar ielas ēku. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	97%
apjoms -100%; jumta forma -100%; būvgaldniecība - 90 %; apdare -100 %; dekors un detaļas – 100 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Galerijai piemērotu margu atjaunošana.

primārās ricības
-

piezīmes
-