



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Dzirnavu_8_62010230038001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem. Redzama 20.gs.2.pusē pārveidotā piebūve ar uzeju un 20.gs.2.puses jumta izbūve.



Dzirnavu_8_62010230038001_dzega1
Sākotnēja (1870to gadu sāk.-1879.g.) dzega.



Dzirnavu_8_62010230038001_durvis1
Sākotnējo (1870to gadu sāk.-1879.g.)
durvju komplekts ar daļēji saglabājušos
oriģinālo aprīkojumu.



Dzirnavu_8_62010230038001_durvis2
Sākotnēja (1870to gadu sāk.-1879.g.)
durvju atslēgas cauruma noseglāksne.



Dzirnavu_8_62010230038001_logs1
Sākotnējs (1870to gadu sāk.-1879.g.) logs (vieta sekundāra) ar oriģinālo aprīkojumu.