



Jelgavas_1_62010220083001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidiem. Priekšplānā redzama no 1839.-1870to gadu sāk. izveidotais ēkas paplašinājums. Kreisajā pusē esošā piebūve celta 20.gs.2.pusē, iespējams, uz vecākiem pamatiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade4

Skats uz ēku no rietumiem. Priekšplānā esošā piebūve celta 20.gs.2.pusē, iespējams, uz vecākiem pamatiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fragments1
Sākotnēja (19.gs.sāk.) koka dzega.



Jelgavas_1_62010220083001_durvis1
Sākotnējs (1797.-1813.g.) durvju
komplekts. Aprīkojums – 19.gs.2.puse.



Jelgavas_1_62010220083001_durvis2
19.gs.2.puses durvju rokturis.



Jelgavas_1_62010220083001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.
Apakšējās vārtnes sekundāras.



Jelgavas_1_62010220083001_logs2
20.gs.1.cet. logs ar oriģinālo
aprīkojumu.














Jelgavas_1_62010220083001_slegi1
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 09.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1797.–1813.g.	1839.– 1870.tie gadi				
pamatapjoma fasāde		Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.			Ks konstatēti Jelgavas ielas fasādē.	
	1.kš 4550Y80R			2.kš 6030Y	3.kš 2050Y10R		
piebūves fasāde						Apmetums labots. Uz piebūves konstatētie ks ir bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.	
dekoratīvie elementi						Dekoratīvie elementi 2.stāva līmenī nav apsekoti.	
cokolstāvs					Skatīt pamatapjoma toni.	Laukakmeņu mūra cokolstāvs. Ks konstatēti uz Pasta ielas fasādes un fasādes pret Aleksūpīti apmetuma.	
	1.kš 1015Y40R	2.kš 2030Y20R	5.kš 2050Y70R	6.kš 3040Y30R	7.kš 2050Y10R		
durvis					 	Ks konstatēti uz sākotnējām ārdurvīm. Sākotnējie krāsojumi zuduši.	
					1.kš F.1040Y20R DZ.7020Y40R		
logi						Vēsturiskie logi nav apsekoti.	
slēgi						Uz vēsturiskajiem slēgiem konstatēti 20.gs beigu krāsojumi.	
cokols						Cokola krāsojums konstatēts Pasta ielas fasādes cokolstāvā.	
	1.kš Sodrēju melns	2.kš Sodrēju melns				Cokolu augstums nav nosakāms.	
piezīmes			Šajā periodā uzcelta mūra piebūve.	3.kš cokolstāvs krāsots dzeltēnīgi rozīgs ar sodrēju melnu cokolu. 4.kš cokolstāvs krāsots monohr. dzeltens.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.	

datējums	celtniecība	1797.-1813.g. (19.gs.sāk., šaurāka ēka)
	pārbūves	1839.-1870to g.sāk.(paplatina sākotn. apjomu); 20.gs.2.p. (piebūve); 2005.g. (piebūves rekonstrukcija)
stāvu skaits		2; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		statņu būve ar guļšķautņu aizpildījumu uz mūra cokola; piebūve – mūris, 2.st. piebūvē koks (?)
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmeņi
	sienas	guļšķautņi, ķieģeļi
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem; piebūve – divslīpju
	vēst. izbūves	3
	jaunas izbūves	6
	materiāls	V+ J māla dakstiņ; skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S+V+JA; stipri labots
	sienas	guļšķautņi, VA, JA; J dēji
	zemiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	4; 2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	8 K; 37 KN
	aprīkojums	8V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3
	pēc 20.gs.v.	1 vairogs KN
	aprīkojums	3 salasītas viras
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 K, 2 KN, 1 KN (J virslogs)
	aprīkojums	1 S, 1 V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 M
	pēc 20.gs.v.	2 M (ar MET galu), 1 M, 2 MET
dekors	sākotnējs	K dzegas, starpdzegas
	vēsturisks	K dzegas
	pēc 20.gs.v.	dēļu starpdzega piebūvē; K logailu apmales, rustotas lizēnas
detaljas		2MET lūkas jumta nošļaupumos
apkārtnes elementi		J bruģis pagalmā

adrese
Jelgavas 1

kadastrs	62010220083001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr.6353)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
kontekstā ar apkārtējo apbūvi; vēsturiski, telpiski un arhitektoniski nozīmīga ēka, kas fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
slēgi; ēkas labajā pusē bijusi noeja (akmens kāpnes) gar ēkas galu uz Alekšupīti; piebūves saimnieciskā funkcija

autentiskuma pakāpe	63%
apjoms -100%; jumta forma -95%; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 30%	
vērtējums bez 20.gs.2.puses piebūves	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; kaļķa apmetuma atjaunošana; esošās piebūves arhitektūra nav raksturīga Kuldīgas un Latvijas vēsturiskās arhitektūras tradīcijām; slēgu atjaunošana; skārda aizstāšana ar dakstiņiem

primārās rīcības
jāremontē jumts; cementa apmetuma nomaiņa pret kaļķa javas apmetumu

piezīmes
ēka apskatīta kopā ar piebūvi; piebūvei jauna apjoma arhitektūra; 2 durvju kompl. - vietējas nozīmes mākslas piem. (19.gs.s. - 20.gs.v.); vienas durvis šobrīd izgatavotas kā nekvalitatīva kopija