



Jelgavas_1_62010220083001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidiem. Priekšplānā redzama no 1839.-1870to gadu sāk. izveidotais ēkas paplašinājums. Kreisajā pusē esošā piebūve celta 20.gs.2.pusē, iespējams, uz vecākiem pamatiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fasade4

Skats uz ēku no rietumiem. Priekšplānā esošā piebūve celta 20.gs.2.pusē, iespējams, uz vecākiem pamatiem.



Jelgavas_1_62010220083001_fragments1
Sākotnēja (19.gs.sāk.) koka dzega.



Jelgavas_1_62010220083001_durvis1
Sākotnējs (1797.-1813.g.) durvju
komplekts. Aprīkojums – 19.gs.2.puse.



Jelgavas_1_62010220083001_durvis2
19.gs.2.puses durvju rokturis.



Jelgavas_1_62010220083001_logs1
19.gs.3.cet. logs ar oriģinālo aprīkojumu.
Apakšējās vērtnes sekundāras.



Jelgavas_1_62010220083001_logs2
20.gs.1.cet. logs ar oriģinālo
aprīkojumu.



Jelgavas_1_62010220083001_slegi1
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.