



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fasade1  
Skats uz ēku no austrumiem. Priekšplānā redzams 20.gs.sāk. uzceltais korpuss.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļiem. Priekšplānā redzams 19.gs.sāk. uzceltais korpuss. Jumta izbūves - 20.gs.2.puse.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fasade3  
Skats uz ēku no rietumiem.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fasade4  
Skats uz ēku no dienvidiem. Centrā redzamā piebūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fasade5

Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto korpusu no rietumiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_fragments1

Sākotnējā (19.gs.sāk.) dzega no viena dēļa un vēsturiskais dēļu apšuvums zelminī.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_durvis1  
Sākotnējās (19.gs.sāk.) durvis ar  
19.gs.2.puses aprīkojumu.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_durvis2  
19.gs.2.puses durvju rokturis.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_durvis5  
20.gs.sāk. pagarinātas 19.gs.2.cet. durvis. Virslogs, domājams,  
izveidots 20.gs.sāk.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_logs1  
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_logs2  
19.gs.1.puses loga stūrenis.



Jelgavas\_2\_62010220085001\_slegi1  
Vēsturiski slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.








Jelgavas\_2\_62010220085001\_slegi2  
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					19.gs.beigas 20.gs.sāk.		
pamatapjoma fasāde		Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.			Ks konstatēti Pasta un Jelgavas ielu fasādēs.
					1.ks 1040Y70R	2.ks 3005R80B	
piebūves fasāde					Kieģeļu mūrējums sākotnēji, iespējams, krāsots.		Kontrolzondāžas veiktas Pasta ielas fasādē.
dekoratīvie elementi							Sākotnējās un vēst. dēļu dzegas, mūra starpdzegas 2. un 3. stāva līmeni nav apsekotas.
cokols							Jelgavas ielas fasādē apmetums labots, cokols nav fiksēts. Pasta ielas fasādē jauns cokola apmetums
durvis		Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.			Ks konstatēti uz sāk. durvīm Jelgavas un vēst. durvīm Pasta ielu fasādēs. Senākie krāsu slāņi zuduši.
					1.ks 2005R80B	2.ks 3060Y20R	
logi							Ks konstatēts uz vēst. logu aplodām pamatapjoma Jelgavas ielas fasādē.
						1.ks 2010Y20R	
slēgi						Skatīt durvju toni.	Ks konstatēts uz vēsturiskā slēģa pamatapjoma Jelgavas ielas fasādē. Senākie ks nav konstatēti.
						1.ks 3060Y20R	
piezīmes					Vēst.fotoattēlos redzams, ka šajā periodā uz pamatapj. fasādes pret Jelgavas ielu krāsota tumša reklāma uz gaisa fona.	Vēst.fotoattēlos redzams, ka šajā periodā uz pamatapj. fasādes pret Jelgavas ielu krāsota tumša reklāma uz gaisa fona.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1797.-1813.g., vai līdz 1829.g.
	pārbūves	20.gs.sāk. (līdz 1913.g., Pasta ielas korpus); 20.gs.1.p. (jumta ierāvums); 1961.g. kapit. remonts, domājams, apmet Pasta ielas ēku; 20.gs.2.p.(pagalma piebūves)
stāvu skaits		3; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	Mansards; divslīpju (Pasta ielas korpus)
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	5
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	nav rezams; JA (Pasta ielas korp.)
	sienas	VA, labots; JA (Pasta ielas korp.)
	zeldmiņi	V dēji, J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	19
	pēc 20.gs.v.	32 K, 47 KN, 2 PL
	aprīkojums	19 V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1
	pēc 20.gs.v.	6 K, 2 K (durvju)
	aprīkojums	1V
ārdurvis	sākotnējas	1 (virslugu neredz)
	vēsturiskas	1 (19.gs.2.cet.,V virslogs)
	pēc 20.gs.v.	5 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	1V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	6 M, 1 MA
dekors	sākotnējs	K dzegas (no viena dēja)
	vēsturisks	dēju dzegas; K griezti aizsegdēji, MA starpdzegas, dzegas; M palodzes
	pēc 20.gs.v.	MA palodzes; K apmales (jumta izbūvēs)
detaljas		K skurstenis atejai; 6 MET enkuri; JKN jumtiņš virs durvīm; J MET dekoratīvas teknes un notekas
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
<b>Jelgavas 2</b>

kadastrs	62010220085001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Vēsturiski, telpiski un arhitektoniski nozīmīga ēka, kas organiski iekļaujas vēsturiskajā vidē un fokusējas vēsturiski nozīmīgos skata punktos

zudumi
-

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms -55%; jumta forma -80%; būvgaldniecība - 35 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas - 70%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu un durvju nomaiņa; J jumta izbūvju nojaukšana

primārās ricības
jumta seguma remonts; fasāžu remonts

piezīmes
18.gs.(koka); ēka vairākas reizes būtiski pārbūvēta; Pasta ielas fas. durvis pagarinātas, virslogs no citām durvīm; 1930. gados Pasta ielas fasādē nav virsloga; 3 logus un 2 durvis neredz; durvju kompl. - viet. noz. mākslas pieminekļis (19.gs.1.p.)