



Jelgavas_2_62010220085001_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem. Priekšplānā redzams 20.gs.sāk. uzceltais korpuss.



Jelgavas_2_62010220085001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem. Priekšplānā redzams 19.gs.sāk. uzceltais korpuss. Jumta izbūves - 20.gs.2.puse.



Jelgavas_2_62010220085001_fasade3
Skats uz ēku no rietumiem.



Jelgavas_2_62010220085001_fasade4
Skats uz ēku no dienvidiem. Centrā redzamā piebūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas_2_62010220085001_fasade5

Skats uz 20.gs.sāk. uzcelto korpusu no rietumiem. Piebūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas_2_62010220085001_fragments1

Sākotnējā (19.gs.sāk.) dzega no viena dēļa un vēsturiskais dēļu apšuvums zelminī.



Jelgavas_2_62010220085001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.sāk.) durvis ar
19.gs.2.puses aprīkojumu.



Jelgavas_2_62010220085001_durvis2
19.gs.2.puses durvju rokturis.



Jelgavas_2_62010220085001_durvis5
20.gs.sāk. pagarinātas 19.gs.2.cet. durvis. Virslogs, domājams,
izveidots 20.gs.sāk.



Jelgavas_2_62010220085001_logs1
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Jelgavas_2_62010220085001_logs2
19.gs.1.puses loga stūrenis.



Jelgavas_2_62010220085001_slegi1
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.



Jelgavas_2_62010220085001_slegi2
Vēsturiski slēgi ar oriģinālo aprīkojumu.