





FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 26.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.	Pēc 1879.g.			
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
				1.ks 3502B	2.ks 1030Y20R	6.ks 1020Y50R	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.		2 ks konstatēti uz visām piebūvju fasādēm. Apmetums labots, domājams, fasādes nav atkārtoti pārkrāsotas vai krāsojums zudis.
				1.ks 3502B	2.ks 1030Y20R		
dekoratīvie elementi							1.ks konstatēts, domājams, kā sākotn. krāsojums uz dēļu dzegās ielas fasādē. Sekojošie konstatētie 4 ks ir bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem. Uz logu un durvju apmalēm nav konstatēti sākotnējie un vēsturiskie ks.
			1.ks 5020G70Y				
cokols							Vēsturiskais cokola apmetums praktiski zudis. Ks nav konstatēti
durvis							Uz galvenajām ārdurvīm konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem.
logi							Piebūves fasādes vēsturiskajiem logiem konstatēts tikai 20.gs.2.p. krāsojums.
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes			Koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.	Apmetsts pamatapjoma un piebūves.	Pamatapjoma fasādes 3.,5.ks baltas, 4.ks pelēkas.	Domājams, šajā posmā piebūves nav pārkrāsotas.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.