










FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 26.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		iesp.,pirms 1813.g.					
pamatapjoma fasāde							Krāsojumu zondāžas veiktas ielas fasādē.
		1.ks 1040Y30R	5.ks 3030Y90R	6.ks 3502B	7.ks 1015R80B	9.ks 2502B	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Starpdzega, mūra palodzes. Fasādes polihromija (rusti) uz sākotnējā apmetuma nav pārbaudīta.
		1.ks Kaļķu balts	5.ks 1515Y90R	6.ks 3502B	7.ks 1015R80B	9.ks 2502B	
cokols				Atbilstošais krāsojums zudis.	Atbilstošais krāsojums zudis.	Atbilstošais krāsojums zudis.	
		1.ks Sodrēju melns	5.ks 5005Y20R				
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.
loģi							Vēsturiskie loģi nav saglabājušies.
slēgi							Zuduši. Liecības par 20.gs.2.cet. slēģu dek. kr. saglabājušās 1949.g. fotoatt.
piezīmes		2.,3. ks fasādes pamatplakne un detaļas kr. kaļķu baltas ar sodrēju melnu cokolu.	Virš 3.ks j. kaļķu javas apmetuma kārtā. 4.ks atkārtota sākotnējā kr. sistēma tuvā tonālajā gammā.		8.ks gan fasādes, gan dekori krāsoti kaļķu balti.	Virš 9.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz starpdzegai. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.