



Jelgavas_13_62010230046001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Jelgavas_13_62010230046001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Jelgavas_13_62010230046001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Jelgavas_13_62010230046001_durvis1
Sākotnējo (1936.g.) durvju komplekts
ar oriģinālajām virām.



Jelgavas_13_62010230046001_detala1
Sākotnējā (1936.g.) jumtiņa konsoles.






Jelgavas_13_62010230046001_detala4
Ķieģelis ar izgatavotāja marķi un datējumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 26.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
						Pēc 1936.g.	
pamatapjoma fasāde						 1.ks 0804Y50R	Krāsojuma zondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. Mūra starpdzega krāsota fasādes tonī.
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi						 1.ks Balts	Dēļu dzega, koka aizsegdēlis, durvju jumtīņa koka detaļas.
cokols							Nav izdalīts cokols.
durvis						 1.ks 4020B	Pagalma piebūvē 1930.gadu durvis. Krāsots uz krīta špakteles.
logi						Skatīt durvju toni. 1.ks 4020B	Sākotnējā aploda WC logam. Krāsots uz krīta špakteles.
slēgi							Nav.
piezīmes						Ēkas 1.st. apmests.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz starpdzagai. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	20.gs.30.gadi (ķieģ.ar marķ.- 1936.g., Padure)
	pārbūves	-
stāvu skaits		1,5; izb.bēniņi
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģeļi
	zelmīņi	ķieģeļi, koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	4S
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	SA, labots
	zelmīņi	ķieģelis; S dēji
	mezonīni	ķieģeļi (divu krāsu)
logi	sākotnēji	2 aplodas (mazie WC)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23 K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes; MA starpdzega; dēļu dzega, K griezti aizsegdēļi; ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		S jumtiņš virs durvīm; K atejas vēdināšanas skurstenis
apkārtnes elementi		pagalmā daļēji bruģis

adrese
Jelgavas 13

kadastrs	62010230046001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē	
kontekstā ar apkārtējo vidi; arhitektoniski un telpiski labi iekļaujas ielas frontes apbūvē	

zudumi	
-	

autentiskuma pakāpe	74%
apjoms - 100 %; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas - 90%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai	
skārda vietā dakstiņu klāja atjaunošana	

primārās rīcības	
-	

piezīmes	
-	