



Jelgavas_14_62010220022001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Jelgavas_14_62010220022001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Koka piebūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas_14_62010220022001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Jelgavas_14_62010220022001_fragments1
Ēkas stūris ar 19.gs.4.cet. mūra dzegām.



Jelgavas_14_62010220022001_fragments2
Vēsturiska jumta izbūve un 19.gs.1.cet. loga apmales.








Jelgavas_14_62010220022001_logs1
19.gs.1.cet. loga aploda, apmales un
loga aprīkojums.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 25.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	pamatapjoma fasāde						
piebūves fasāde				1.ks 1010Y30R	2.ks 3502Y	4.ks 1005R80B	
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma toni.			Ks konstatēti uz mūra starpdzegas, lizēnām. Uz mūra palodzēm ks nav saglabājušies.
cokols				1.ks 1010Y30R	2.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	Jauns apmetums.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Vēsturiskā aploda nav apsekotajā zonā.
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
skārda palodzes							20.gs.2.cet. skārda palodzes krāsotas tumši sarkanās. Senāki krāsojumi nav saglabājušies.
piezīmes	Koka pamatapjoms nav apsekojams.	Koka pamatapjoms nav apsekojams.	Koka pamatapjoms nav apsekojams.	Fasāde apmesta.	3.ks pamatapjoma ielas fasāde un dekoratīvie elementi kaļķu balti.	5040Y90R	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datē-jums	celtniecība	18.gs.2.puse ? (koka māja)
	pārbūves	19.gs.4.cet.(mūra fasāde, mainīts jumts); 20.gs.2.p. (atejas piebūve, ēkas koka gals)
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi
Konstrukcija		mūris; statņu ar guļšķautņu aizpildījumu; gals koka
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi; koks
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju, viens gals ar nošļaupumu (jauns jumts)
	vēst. izbūves	2 V
	jaunas izbūves	-
	materiāls	V māla dakstiņi, apakšā skaidas; J viļņ.šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	J A
	sienas	VA; J dēļi
	zeldmiņi	V dēļi; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 aplodas
	pēc 20.gs.v.	2 K; 12 KN
	aprikojums	2 (19.gs.1.cet.); viru kāši
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	3 logu koka apmales (19.gs.1.cet.); MA dzegas, starpdzegas, lizēnas, palodzes; K griezti aizsegdēļi
	pēc 20.gs.v.	logu apmales
detaljas		V skārda palodzes virs starpdzegas
apkārtnes elementi		-

adrese
Jelgavas 14

kadastrs	62010220022001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	9

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā; pašreizējais ēkas tehniskais stāvoklis un fasāžu arhitektūra uzskatāmi par vidi degradājošiem

zudumi
slēgi; viens ēkas gals

autentiskuma pakāpe	40%
apjoms - 60 %; jumta forma -60 %; būvgaldniecība - 2 %; apdare - 40 %; dekors un detaļas - 40 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
apjoma un fasāžu rekonstrukcija, ievērojot ielas fasādes simetriju; neatbilstošā apšuvuma nomaiņa pagalma fasādē

primārās ricības
avārijas stāvokļa likvidēšana

piezīmes
pilnvērtīga ēkas rekonstrukcijas projekta izstrāde veicama pēc ēkas Arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas un tehniskās izpētes