



Jelgavas_15_62010230010001_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem. Mūra siena izveidota, domājams, 19.gs.pēd.cet. Redzams sākotnējais pildrežģis ēkas zelminī.



Jelgavas_15_62010230010001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Jelgavas_15_62010230010001_fasade3

Skats uz ēku no rietumiem. Redzams sākotnējais pildrežģis ēkas zelminī.



Jelgavas_15_62010230010001_fasade4

Ēkas dienvidrietumu fasāde. Visas piebūves un izbūves – 20.gs.2.puse vai 21.gs.sāk.



Jelgavas_15_62010230010001_dzega1
Vēsturiska dzega no viena dēļa.



Jelgavas_15_62010230010001_durvis1
19.gs.pēd.cet. durvju komplekts ar
oriģinālo aprīkojumu.



Jelgavas_15_62010230010001_logs1

20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu. Loga apmales – 21.gs.sāk.

TEKSTS

datējums	celtniecība	18.gs.
	pārbūves	20.gs.2.p. (piebūves); 2008.g.
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		koks (statņu ar guļšķautņu aizpildījumu); daļēji mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, betons
	sienas	ķieģelis; koks; vietām fibobloki
	zeldmiņi	pildrežģis
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2
	materiāls	V+J dakstiņi; J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	akmens; V+J A
	sienas	ķieģeļi; J +V dēļi; JA
	zeldmiņi	pildrežģis – koks, JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2; 1 (sekundāra vieta)
	pēc 20.gs.v.	6 KN, 16 K, 1PL
	aprikojums	1V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 (V virslogs; 19.gs.4.cet.)
	pēc 20.gs.v.	2 KN, 1 K
	aprikojums	1 V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN, 2 KN, 1 akmens
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3MA (1 daļēji apmests)
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	dzega no viena dēļa; K durvju apmales galvenajā fasādē
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis; K logu apmales
detaljas		caurspīdīgs plastikāta jumts starp piebūvēm, neatbilstošs; KN lievenis
apkārtnes elementi		-

adrese
Jelgavas 15

kadastrs	62010230010001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvīdē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
pagalma pusē pilnīgi mainīta fasāžu un apjoma arhitektūra; daļa koka konstrukciju līdz logiem aizstāta ar fibobloku mūrējumu; bij. simetriski 3 skursteņi; 2 profilēti betona pakāpieni; slēģi; 19.gs.3.cet. piebūve

autentiskuma pakāpe	39%
apjoms - 70 %; jumta forma - 70 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 40 %; dekors un detaļas - 10%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
pagalma fasādes piebūvju likvidēšana vai arhitektoniska sakārtošana, haosa iespaids likvidēšana; nekrāsoto logu un durvju krāsošana

primārās ricības
-

piezīmes
izbūvēta jauna pagraba noeja; ielas un gala fasādes saglabājušās ar lielu autentiskuma pakāpi