



Jelgavas_16_62010220060001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūve – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūves – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūves – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fragments1
Zelmiņa fragments ar vēsturisku dēļu apšuvumu un loga apmalēm.



Jelgavas_16_62010220060001_dzega1
Sākotnējā (1839.-1870to gadu sāk.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Jelgavas_16_62010220060001_durvis1
19.gs.1.puses durvis ar 1839.-1870to
gadu sāk. virslogu un apmalēm.



Jelgavas_16_62010220060001_durvis2
19.gs.1.cet. durvju aprīkojums.



Jelgavas_16_62010220060001_logs1
19.gs.3.cet.. logs ar oriģinālo aprīkojumu un seglīstēm.



Jelgavas_16_62010220060001_logs2
19.gs.3.cet. loga vira un stūrenis.







Jelgavas_16_62010220060001_logs3
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu un vēsturiskām seglīstēm.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 26.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
				1.ks 3502B	2.ks 1030Y20R	6.ks 1020Y50R	
piebūves fasāde				Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.		2 ks konstatēti uz visām piebūvju fasādēm. Apmetums labots, domājams, fasādes nav atkārtoti pārkrāsotas vai krāsojums zudis.
				1.ks 3502B	2.ks 1030Y20R		
dekoratīvie elementi							1.ks konstatēts, domājams, kā sākotn. krāsojums uz dēļu dzegās ielas fasādē. Sekojošie konstatētie 4 ks ir bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem. Uz logu un durvju apmalēm nav konstatēti sākotnējie un vēsturiskie ks.
			1.ks 5020G70Y				
cokols							Vēsturiskais cokola apmetums praktiski zudis. Ks nav konstatēti
durvis							Uz galvenajām ārdurvīm konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares posmiem.
logi							Piebūves fasādes vēsturiskajiem logiem konstatēts tikai 20.gs.2.p. krāsojums.
slēgi							Slēgi nav saglabājušies.
piezīmes			Koka pamatapjomu nav iespējams apsekot.	Apmests pamatapjoma un piebūves.	Pamatapjoma fasādes 3.,5.ks baltas, 4.ks pelēkas.	Domājams, šajā posmā piebūves nav pārkrāsotas.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839. - 1870to g.sāk.
	pārbūves	19.gs.3.cet. (piebūves)
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		guļbūve; mazākā piebūve – statņu ar guļšķautņu aizpildījumu
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koks
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju; mazākai piebūvei – vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V dakstiņi (apakšā skaidas); skārds; J ruberoīds
sienu apdare	pamati, cokols	VA (praktiski zudis); JA galv.fas.
	sienas	VA, labots
	zelmiņi	V dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (1 ar PL iekšējo kārtu)
	pēc 20.gs.v.	19 KN; 3K; 1 aploda
	aprīkojums	2V
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	daži fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	1 (S virslogs, vērtnes 19.gs.1.puse)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	1 (19.gs.1.cet.)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1B
	pēc 20.gs.v.	1 KN, 2 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 MA
	pēc 20.gs.v.	2 M ar MET galiem
dekors	sākotnējs	dēju dzega; K griezti aizsegdēji; K durvju apmale
	vēsturisks	K logu apmales; K griezti aizsegdēji; ūdensdēļu konsoles
	pēc 20.gs.v.	K logu un durvju apmales; K palodzes
detalās		MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
Jelgavas 16

kadastrs	62010220060001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
slēgi; pagraba logi; galvenajā fasādē zudušas palodzes

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms - 90 %; jumta forma -80 %; būvgaldniecība - 10 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 20%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; apmest skursteņus; jumta izbūves likvidācija, dakstiņu iekļāšana visā jumta plaknē

primārās rīcības
sienu avārijas stāvokļa likvidācija; jumta remonts

piezīmes
durvis – pieminekļis (Nr. 3627), domājams, ārdurvis atkārtoti izmantotas no vecākas ēkas