



Jelgavas_16_62010220060001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Piebūve – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade4
Skats uz ēku no austrumiem. Piebūves – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fasade5
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Piebūves – 19.gs.3.cet.



Jelgavas_16_62010220060001_fragments1
Zelmiņa fragments ar vēsturisku dēļu apšuvumu un loga apmalēm.



Jelgavas_16_62010220060001_dzega1
Sākotnējā (1839.-1870to gadu sāk.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis.



Jelgavas_16_62010220060001_durvis1
19.gs.1.puses durvis ar 1839.-1870to
gadu sāk. virslogu un apmalēm.



Jelgavas_16_62010220060001_durvis2
19.gs.1.cet. durvju aprīkojums.



Jelgavas_16_62010220060001_logs1
19.gs.3.cet.. logs ar oriģinālo aprīkojumu un seglīstēm.



Jelgavas_16_62010220060001_logs2
19.gs.3.cet. loga vira un stūrenis.



Jelgavas_16_62010220060001_logs3
20.gs.sāk. logs ar oriģinālo aprīkojumu un vēsturiskām seglīstēm.