



Jelgavas_19_62010230019001_fasade1
Skats uz ēku no austrumiem.



Jelgavas_19_62010230019001_fasade2
Ēkas dienvidaustrumu fasāde.












Jelgavas_19_62010230019001_fasade3
Ēkas dienvidrietumu fasāde. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 26.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		iesp.,pirms 1813.g.					
pamatapjoma fasāde							Krāsojumu zondāžas veiktas ielas fasādē.
		1.ks 1040Y30R	5.ks 3030Y90R	6.ks 3502B	7.ks 1015R80B	9.ks 2502B	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi				Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Starpdzega, mūra palodzes. Fasādes polihromija (rusti) uz sākotnējā apmetuma nav pārbaudīta.
		1.ks Kaļķu balts	5.ks 1515Y90R	6.ks 3502B	7.ks 1015R80B	9.ks 2502B	
cokols				Atbilstošais krāsojums zudis.	Atbilstošais krāsojums zudis.	Atbilstošais krāsojums zudis.	
		1.ks Sodrēju melns	5.ks 5005Y20R				
durvis							Vēsturiskas durvis nav saglabājušās.
loģi							Vēsturiskie loģi nav saglabājušies.
slēgi							Zuduši. Liecības par 20.gs.2.cet. slēģu dek. kr. saglabājušās 1949.g. fotoatt.
piezīmes		2.,3. ks fasādes pamatplakne un detaļas kr. kaļķu baltas ar sodrēju melnu cokolu.	Virš 3.ks j. kaļķu javas apmetuma kārtā. 4.ks atkārtota sākotnējā kr. sistēma tuvā tonālajā gammā.		8.ks gan fasādes, gan dekori krāsoti kaļķu balti.	Virš 9.ks konstatēts kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā līdz starpdzegaļ. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	19.gs.1.cet. (iespējams, pirms 1813.g.)
	pārbūves	19.gs.2.p.(jumts); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēti bēniņi; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	mūris
	sienas	kieģeļi
	zeldmiņi	mūris
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	1
	jaunas izbūves	1
	materiāls	V māla dakstiņi; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S +VA, virsū JA
	sienas	S +VA, labots
	zeldmiņi	VA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	19 KN; 2 K
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	daži slēgu viru kāši
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 BN; 1 akmens +BET
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1 MA
	pēc 20.gs.v.	2 M
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega
	vēsturisks	dēļu dzega, labota
	pēc 20.gs.v.	dēļu dzegas; K griezti aizsegdēji
detalās		JMET stieņi pie skatlogiem; JK izbūve noejai pagrabā
apkārtnes elementi		pagalmā bruģis

adrese
Jelgavas 19

kadastrs	62010230019001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
ēka ar apjoma mērogu un arhitektonisko risinājumu labi iekļaujas vēsturiskajā ielas frontes apbūves līnijā

zudumi
Galvenajā fasādē bijušas durvis; slēgi; mainīti V vitrīnu un durvju gabarīti un pazeminātas ailu pārsedes; V piebūve pagalma pusē

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms - 80 %; jumta forma -70 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas - 50%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
logu, durvju nomaiņa; skursteņu apmešana; jaunās izbūves likvidēšana

primārās ricības
notekas ielas pusē

piezīmes
-