



Jelgavas_3_62010220084002_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. 2.stāvs rekonstruēts 1994.gadā.



Jelgavas_3_62010220084002_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Jelgavas_3_62010220084002_durvis1
Sākotnējas (20.gs.sāk.) durvis ar oriģinālo aprīkojumu.



Jelgavas_3_62010220084002_restes
Sākotnēja (20.gs.sāk.) loga aploda ar oriģinālajām restēm.



Jelgavas_3_62010220084002_detala1

Ar parakstu un izgatavošanas gadu (domājams, 1908r) marķēts ķieģelis ēkas ziemeļu fasādē.

datējums	celtniecība	1879.-1913.g. (1908.g. ?)
	pārbūves	1994.g. (rekonstrukcija)
stāvu skaits		2
Konstrukcija		mūris 1. stāvā; koks – statņi ar guļbaļķu aizpildījums 2. stāvā
sienu materiāls	pamati, cokols	laukakmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi, guļbaļķi (S+J)
	zemiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA (daļēji sagl.upes pusē)
	sienas	ķieģeļi, guļšķautņi (nekrāsoti)
	zemiņi	J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1; 1 aploda (ar restēm)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1;1 aploda
	aprīkojums	1 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	4
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN
	aprīkojums	3S
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	K griezts aizsegdēlis
detalās		2 kaltas MET restes logu aplodās; J koka galerija 2. st.
apkārtnes elementi		bruģis pagalmā; Alekšupītes krastā

adrese
Jelgavas 3

kadastrs	62010220084002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	10.06.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
raksturīga pagalma apbūves ēka, kas atrodas vizuāli labā kontekstā ar esošo apbūvi un vietu; Alekšupītes krasta apbūves daļa

zudumi
S galerija, galerijas margas

autentiskuma pakāpe	64%
apjoms -90%; jumta forma -90%; būvgaldniecība - 50 %; apdare - 50 %; dekors un detaļas – 40%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
vēsturiskajām atbilstošas durvju vērtnes

primārās ricības
jāizgtao galerijas margas; jāremontē logi pret upi; jāaizmūrē caurums sienā

piezīmes
vēsturiskajam apjomam autentisks apjoms; mainīts zemiņa apšuvuma princips (bijis trinitis)