



Kaljkju_10_62010060016001_fasade1

Skats uz ēku no ziemeļiem. Priekšplānā 20.gs.sāk. (līdz 1913.g.) uzbūvētais ēkas gals ar vēsturisko apmetumu zelinī.



Kaljkju_10_62010060016001_fasade2

Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kaljku_10_62010060016001_fasade3

Skats uz ēku no dienvidiem. Redzama 20.gs.b., 21.gs.sāk. pārveidotā pagalma fasāde.



Kaljku_10_62010060016001_dzega1

Sākotnējā (19.gs.3.cet.) dēļu dzega un kokā griezts aizsegdēlis. Labajā pusē jauns aizsegdēlis.



Kaljku_10_62010060016001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) ārdurvis ar 20.gs.2.puses virslogu.



Kaljku_10_62010060016001_logs1
20.gs.sāk. (līdz 1913.g.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Kaljkju_10_62010060016001_slegis1
Sākotnējie (19.gs.3.cet.) slēgi ar
oriģinālo aprīkojumu(izmantotas
dažādas, arī vecākas, viras). Slēgi
sekundāri apzāģēti.




FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALĶU IELA 10, 62010060016001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde			Nekrāsota sarkano kriegēļu fas. šuvota ar ievilkto gaišu kaļķa javu.				Kontrolzondāžas veiktas Kaļķu ielas fasādē.
piebūves fasāde						Nekrāsota sarkano kriegēļu fas. šuvota ar ievilkto gaišu kaļķa javu.	Kontrolzondāžas veiktas Šķērsielas fasādē.
dekoratīvie elementi							Dēļu dzegai Kaļķu ielas fasādē konstatēts 1ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
cokols							Sākotnēji neapmests. Vēsturiskie ks nav konstatēti.
durvis							Ks konstatēti uz Kaļķu ielas fasādes sākotnējām ārdurvīm.
			1.ks Aderējums F. 3050Y20R Dz. 6030Y30R		2.ks 5030Y30R	3.ks 4030Y10R	
logi							Vēsturiskajiem logiem Šķērsielas fasādē konstatēti 2 ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
slēgi							Kaļķu ielas fasādes slēgiem konstatēti 2 ks bez noteiktas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
piezīmes					Ks datējums hipotētisks.	Ks datējums hipotētisks.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839 -1870.g.(19.gs.3.cet.)
	pārbūves	20.gs.sāk.(līdz 1913.g.); 20.gs.b./21.gs.sāk.(likvidēta 1 piebūve)
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	2 J jumta logi
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	ķieģeļi; VA gala fasādē
	zeldmiņi	VA; ķieģeļi; dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	5
	pēc 20.gs.v.	8K; 4K (neredz); 5KN
	aprīkojums	5V
slēgi	sākotnēji	3
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	4S + V
ārdurvis	sākotnējas	1 (J virslogs)
	vēsturiskas	1
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	1
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2M
	pēc 20.gs.v.	2M
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; kokā griezti aizsegdēļi; ķieģeļu palodzes
	vēsturisks	dēļu dzega; kokā griezti aizsegdēļi;ķieģeļu un MA palodzes
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		V ventilācijas caurumi no sarkana māla caurulēm
apkārtnes elementi		

adrese
Kaļķu 10

kadastrs	62010060016001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	2

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez arhitektoniski akcentēta stūra. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi
7 slēgi; 1 vēsturiska koka piebūve pagalma fasādē; pārveidotas logailas zeldmiņi; mainīts ailojums pagalma fasādē

autentiskuma pakāpe	70%
apjoms - 80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 70 %; dekors un detaļas – 90 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
izgatavot trūkstošos slēgus; likvidēt jaunus jumta logus

primārās ricības
-

piezīmes
Nav apsekota pag.fas.zona aiz piebūves; apsekotajās fasādēs nav konstat.18.gs.b.loga komplekts (viet. noz.mākslas piem.); nav informācija, vai ēka sastāv no 2 atsev.ēkām vai ir 1 pārbūvēta ēka (bez detalizētas izpētes celtniecības laiks un ēkas apjoma būvvēsture ir hipotētiski); 1797.g.un