



Kaljku_10_62010060016002_003_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kaljku_10_62010060016002_003_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kaljkju_10_62010060016002_003_fragments1

Ēkas austrumu fasāde. 1.stāva sienu apdare un jumtiņš virs ieejas 20.gs.2.puse.

Saglabājies sākotnējais (1813.-1829.g.) zelminis pildrežģa konstrukcijā. Logi izveidoti sekundāri.

datējums	celtniecība	1813.-1829.g. (sāk. saimniecības ēka)
	pārbūves	20.gs.2.p
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts
Konstrukcija		?
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens; ķieģeļi vēlāki
	sienas	?
	zeldmiņi	1 galā pildrežģis, otrā dēļi
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	JA; sākotn. neapm.
	sienas	J ķieģeļi; J dēļi
	zeldmiņi	S pildrežģis; J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	N dēļu dzega
detaljas		-
apkārtnes elementi		

adrese
Kaļķu 10

kadastrs	62010060016002_003
reģistrators	Zanda Bikše
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	5
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	1

novērtējums pilsētvidē
Gar ielu novietota saimniecības ēka. Veido ielas frontes apbūves līniju. Labi iekļaujas apkārtējā apbūvē

zudumi
daļa pamatu; 2 vai 3 vēsturiskās sienas; ēkas gals pret Policijas ielu

autentiskuma pakāpe	25%
apjoms - 10 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 15 %; dekors un detaļas - 0 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nepieciešams komplekss risinājums sienu apdares sakārtošanai; uzlikt atbilstošu jumta segumu

primārās ricības
uzlikt notekas

piezīmes
Ēka apsekota no ielas puses; stipri pārbūvēta saimniecības ēka