



Kaljku\_2\_62010060013001\_fasade1  
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kaljku\_2\_62010060013001\_fasade2  
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kaljku\_2\_62010060013001\_fasade3  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kaljku\_2\_62010060013001\_fasade4  
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem



Kaljku\_2\_62010060013001\_fragments1  
Dienvidu fasādes fragments ar sākotnējo (1907.g.) fasāžu apdari un dekoriem.



Kaljku\_2\_62010060013001\_fragments2  
Dienvidu fasādes fragments ar  
sākotnējo (1907.g.) fasāžu apdari.







FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

KĀĻKU IELA 2, 62010060013001

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
					1907.g.		
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Kaļķu ielas fasādē uz apmetuma rustiem.
					1.ks 1015Y30R	2.ks 2020Y30R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Mūra starpdzega, palodzes un lizēnas krāsotas fasādes tonos.
cokols							Ks konstatēti Kaļķu ielas fasādē uz cokola fakturētā apmetuma.
					1.ks 2030Y50R	2.ks 3020Y50R	
durvis							Durvis pēc 20.gs.vidus.
logi							Logi pēc 20.gs.vidus.
slēgi							
2.stāva fasāde					 		Toni fiksēti dekoratīvajām masā tonētajām jāvās šuvēm un sarkano kriegļu krāsojumam. Dzeltenie kriegļi nekrāsoti.
					1.ks K:4040Y90R S:5005G80Y		
piezīmes					2.stāvs un zelmis sarkano kriegļu fasāde ar dzelteni kriegļu lizēnām.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmenī no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datē- jums	celtniecība	1907.g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1MET N
	materiāls	skārds
sienu apdare	pamati, cokols	S apmetums
	sienas	1.st. SA; 2.st. ķieģeļi 2 krāsās
	zeldmiņi	ķieģelis
	mezonīni	ķieģeļi
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1KN; 54K
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K – virslogs; 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	5M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	A rusti; cokols ar fakturētu apmetumu; M starpdz. Un palodzes; ķieģeļu dzega, palodzes; M un A lizēnas.
	vēsturisks	1 MET karogkāta turētājs
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		3S skārda dekori Baznīcas ielas zeldmiņī
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kaļķu 2</b>

kadastrs	62010060013001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	2
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka bez novietojumu uzsveroša akcenta. Vēsturiski nozīmīga ielas frontes un 20.gs.sākumam raksturīgas ķieģeļu arhitektūras kvartāla apbūves sastāvdaļa

zudumi
pagalmā fragmentāri dzega un starpdzega; palodžu profilējums pagalmā; koka piebūve pagalmā 2.st. augstumā (veranda); sākotnēja sēta ar vārtiem pret Baznīcas ielul īpašnieka vārds pie gadskaitļa L.Korth; domājams,

autentiskuma pakāpe	72%
apjoms - 100 %; jumta forma - 90 %; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot logu spraišļojumu, kur trūkst; pagalmā likvidēt J jumta izbūvi un atjaunot jumta formu; likvidēt MET ventilācijas izvadus

primārās ricības
konstruktīvo bojājumu novēršana

piezīmes
-