



Kaljkju\_2\_62010060013002\_fasade1

Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Priekšplānā esošā piebūve – 20.gs.2.puse.



Kaljkju\_2\_62010060013002\_fasade2

Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Ailojums un apmetums rietumu fasādē izveidoti 20.gs.2.pusē.



Kaljku\_2\_62010060013002\_fasade3  
Austrumu fasādes fragments.



Kaljku\_2\_62010060013002\_fasade4  
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kaljku\_2\_62010060013002\_fragments1  
Dienvidu fasādes zelmiņa fragments ar sākotnējo (20.gs.sāk.) apdari, detaļām un logiem.



Kaljku\_2\_62010060013002\_durvis1  
No vecākas ēkas izmantotas durvis  
(19.gs.2.puse).



Kaljku\_2\_62010060013002\_durvis2  
18.gs.2.puses durvju viras.



Kaljku\_2\_62010060013002\_durvis3  
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.

datējums	celtniecība	esošais apjoms -20.gs.sāk.
	pārbūves	20.gs.2.p. - arī piebūve
stāvu skaits		2
Konstrukcija		Mūra; koks (2.stāva galā pret Kalķu 8)
sienu materiāls	pamati, cokols	neredz
	sienas	ķieģelis; koks – 2.st. vienā galā
	zelmiņi	ķieģelis
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis; J skārds
sienu apdare	pamati, cokols	neredz
	sienas	S ķieģelis; JA; V dēji
	zelmiņi	S ķieģelis
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 (zelminī)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	24KN
	aprikojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	2 (19.gs.2.p., vienām dažādas vērtnes); 3
	pēc 20.gs.v.	4K; 1KN
	aprikojums	1 – 18.gs.2.p.; 1 – 19.gs.2.p.; 7V
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	1M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	M dzega, dekoratīva starpdzega; K dzega un K griezts dekoratīvs dēlis zem dzegas
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detalās		1S MET vāze; 2S MET enkuri
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalķu 2</b>

kadastrs	62010060013002
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4/5
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
Pagalma ēka. Labi iekļaujas 20.gs.sākumam raksturīgā ķieģeļu apbūvē

zudumi
kāpnes un koka galerija; 1MET vāze; 1MET dekors zelminī; fasādei pret Policijas 1 pagalmu pilnībā zudis autentiskums - ēkas raksturam neatbilstošs logailu dalījums un gabarīti

autentiskuma pakāpe	54%
apjoms - 80 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 30 %; apdare - 30 %; dekors un detaļas – 30 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
atjaunot galvenās un gala fasādes sākotnējo ailu gabaītus; logu nomaiņa pret vēsturiski atbilstošiem; atjaunot galeriju

primārās ricības
konstruktīvo bojājumu novēršana; salabot skursteņus

piezīmes
iespējams, ēkas pamatā 19.gs.3.cet. būvēta saimniecības ēka vai tās daļa;