



Kaljku_2_62010060013002_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem. Priekšplānā esošā piebūve – 20.gs.2.puse.



Kaljku_2_62010060013002_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem. Ailojums un apmetums rietumu fasādē izveidoti 20.gs.2.pusē.



Kaljku_2_62010060013002_fasade3
Austrumu fasādes fragments.



Kaljku_2_62010060013002_fasade4
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kaljku_2_62010060013002_fragments1
Dienvidu fasādes zelmiņa fragments ar sākotnējo (20.gs.sāk.) apdari, detaļām un logiem.



Kaljku_2_62010060013002_durvis1
No vecākas ēkas izmantotas durvis
(19.gs.2.puse).



Kaljku_2_62010060013002_durvis2
18.gs.2.puses durvju viras.



Kaljku_2_62010060013002_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.