



Kaljkju_3_62010060022001_fasade1
Skats uz ēku no rietumiem.



Kaljkju_3_62010060022001_fasade2
Skats uz ēku no austrumiem.



Kaljku_3_62010060022001_fragments1
Galvenās fasādes centrālās daļas fragments ar sākotnējo (19.gs.3.cet.) dekoratīvo apdari.



Kaljku_3_62010060022001_fragments2
Jumtiņš virs galvenajām ieejas durvīm. Jumtiņa konstrukcija sākotnēja (19.gs.3.cet.), skārds ieklāts 20.gs.beigās.



Kaljku_3_62010060022001_durvis1
Sākotnējās (19.gs.3.cet.) durvis ar oriģinālo virslogu un aillas
apdari.



Kaljku_3_62010060022001_logs1
Sākotnējais (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu un
logailas apdari.













Kaljku_3_62010060022001_logs2
Sākotnējā (19.gs.3.cet.) loga vira un
stūrenis.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 07.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks 1005R80B	2.ks 1030Y30R		3.ks 0530Y30R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Ks konstatēti uz ielas fasādes sāk. pilastriem, sandrikiem, mūra starpdzegas, ailu apdarēm.
			1.ks Kaļķu balts	2.ks 2050Y30R		3.ks 2030Y30R	
cokols				Skatīt dekoratīvo elementu toni.		Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēti pagalma fasādē.
			1.ks. 5000N	2.ks. 2050Y30R		3.ks. 2030Y30R	
durvis							Ks hronoloģiju nav iespējams noteikt. Domājams, tā ir identiska logu ks.
logi			 				Ks konstatēti ielas fasādes logu aplodās.
			1.ks Aderējums F. 3040Y10R Dz. 5040Y20R	2.ks 7020Y60R		3.ks Balts	
slēgi							
piezīmes					Domājams, šajā periodā ēka nav krāsota.	Uz 3.ks konstatēts kamuflāžās krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.stāva līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apseko to daļu.

datējums	celtniecība	19.gs.3.cet.(līdz 1870to g.sāk.)
	pārbūves	20.gs.2.p.
stāvu skaits		2, pagalmā 3; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	Ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	ķieģeļi
jumts	forma	divslīpju ar pusnošļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, labots
	sienas	SA, labots
	zeldmiņi	SA, labots
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	5; 1 aploda (pagalmā)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23K;11KN
	aprīkojums	5S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 1KN
	aprīkojums	1S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1 MET ar flīzēm N
skursteņi	sākotnēji	3M
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	dēļu dzega; MA starpdzega, sandriki, palodzes, pilastri; A logu, durvju apmales, frontona dekors
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		jumtiņš virs durvīm (S MET konstrukc., skārds jauns, atbilstošs)
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 3

kadastrs	62010060022001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	07.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Ielas frontes apbūves daļa. Kontekstā ar apkārtējo apbūvi.

zudumi
starpdzegas fragmenti; mainīta loga vieta gala fasādē.; likvidēta S durvju aila un jumtiņš galv. fasādē (pašreiz logs);karoga kronšteins zeldmiņī ; S durvju rokturis,

autentiskuma pakāpe	75%
apjoms - 95 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 20 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas - 80 %	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
nomainīt logus pēc S analogā; nomainīt pagalma durvis; J kāpņu nomaiņa pret lietiem betona pakāpieniem; jumta seguma nomaiņa

primārās ricības
-

piezīmes
vēlams demontēt pamatus ēkas galā; iespējams, pagalma fasādes centrālā daļā zudis balkons vai veranda (? vēsturiskajos plānos piebūve netiek attēlota)