



Kaljku_6_62010060019001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kaljku_6_62010060019001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.






Kaljku_6_62010060019001_logs1
Sākotnējais logs (20.gs.30.gadi) austrumu fasādē.

FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

adrese

RUTA TAURENA/IEVA PORIETE 28.04.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēts ielas fasādē uz sākotnējā apmetuma.
						1.kš 2020Y50R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Starpdzegai ielas fasādē jauns apmetums Sākotnējās logu koka apmales krāsotas logu aplodas toni.
						1.kš 5040G10Y	
cokols							Ks konstatēts ielas fasādē uz sākotnējā apmetuma.
						1.kš 3502R	
durvis							Sākotnējās durvis nav apsekojamajā zonā.
logi						Skatīt dekoratīvo elementu toni.	Ks konstatēts uz ielas fasādes sākotnējās loga aplodas.
						1.kš 5040G10Y	
slēgi							
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas ēkas ielas fasādē 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apseko to daļu.

datējums	celtniecība	1930tie g.
	pārbūves	-
stāvu skaits		1
Konstrukcija		koka
sienu materiāls	pamati, cokols	mūra
	sienas	koka
	zelmīņi	parapets – koka
jumts	forma	Vienslīpes
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	J šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	SA, JA
	sienas	SA, JA
	zelmīņi	parapets – SA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	7; 1?
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1
	aprikojums	7S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
ārdurvis	sākotnējas	1; 1 zelmīņi
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprikojums	-
kāpnes	sākotnējas	1BET
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	-
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	2MA
dekors	sākotnējs	M starpdzega; K logu un durvju apmales
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		1S MET karogkāta turētājs; S notekas (fragmentāri)
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 6

kadastrs	62010060019001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	28.04.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	5

novērtējums pilsētvidē
Vienīgā ēka ielas frontē kvartāla robežās, neskaitot stūra ēkas. Mazā apjoma un vizuāli neizteiksmīgās arhitektūras dēļ praktiski nepamanāma

zudumi
Slēgi

autentiskuma pakāpe	91%
apjoms - 100 %; jumta forma - 100 %; būvgaldniecība - 85 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas – 90 %	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
-

piezīmes
-