



Kaljku_7_62010060052001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidiem.



Kaljku_7_62010060052001_fasade2
Skats uz ēku no rietumiem.



Kaljku_7_62010050052001_fasade3
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.

datējums	celtniecība	1978./80.g.
	pārbūves	
stāvu skaits		1,5; pagalmā 2,5
Konstrukcija		mūra
sienu materiāls	pamati, cokols	betons
	sienas	ķieģeļi, gāzbetons
	zelmīņi	ķieģeļi, 3 koka mezonīni
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3 mezonīni
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA fakturēts
	sienas	JA
	zelmīņi	JA
	mezonīni	J dēļi, J A
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	35K
	aprīkojums	-
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1KN (J virslogs); 1KN
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	6MN
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	-
	pēc 20.gs.v.	kokā griezti aizsegdēji
detaljas		-
apkārtnes elementi		-

adrese
Kaļķu 7

kadastrs	62010060052001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	06.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	3

novērtējums pilsētvidē
Stūra ēka, kas vizuāli uztverama kā ielas frontes apbūves daļa. Jaunbūve, uzcelta bez stūra novietojumu iezīmējošās piebūves (vēsturiski bijusi). Labi iekļaujas vidē

zudumi
slēgi; nav logi ielas fasādes cokola līmenī ēkas kreisajā pusē; vēsturiskajām durvīm neatbilstoša durvju un virsloga proporcija.

autentiskuma pakāpe	NEVĒRTĒ %
apjoms - %; jumta forma - %; būvgaldniecība - %; apdare - %; dekors un detaļas - % jaunbūve	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
visa jumta plakne jāiesedz ar dakstiņiem; jāapmet skursteņi; durvju nomaīņa; jāuzstāda slēgi 1.st. logiem.

primārās ricības
-

piezīmes
Pašreizējā ēka uzbūvēta vēsturiskās ēkas vietā vizuāli līdzīga sākotnējai, bez piebūvēm; sākotnēji (1870to g.sāk. - 1879.g.) koka ēka