
















FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 2, 620100220057001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 10.06.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.	pēc 1839.g.	19.gs.3.cet.	19.gs. beigas			
pamatapjoma fasāde							Kontrolzondāžas veiktas visās ēkas fasādēs. Hronoloģija dota pēc Kalna ielas fas.1.st. situācijas.
	1.ks darvojums sodrēju melns	2.ks 1020Y20R	3.ks 0525R70B	4.ks 3020Y60R	5.ks 1030Y20R	6.ks 0515Y30R	
piebūves fasāde		Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Skatīt pamatapjoma fasādes toni.	Piebūve pret Jelgavas ielu un ēkas 2.st. izveidoti vienlaicīgi.
		1.ks 1020Y20R	2.ks 0525R70B	3.ks 3020Y60R	4.ks 1030Y20R	6.ks 0515Y30R	
dekoratīvie elementi							Krāsojums skatīts uz starpstāvu dzegas
			1.ks Kaļķu balts	2.ks Kaļķu balts	3.ks Kaļķu balts	4.ks Kaļķu balts	
cokols							Laukakmeņu kriegēļu mūra cokols. 1.ks konstatēts uz dzeltenīga kaļķu javas pārzieduma.
		1.ks 4502G	2.ks Sodrēju melns	3.ks 6030Y90R	4.ks 8000N	5.ks 5020Y90R	
durvis					Atbilstošā perioda ks nav konstatēts.	20.gs.30.gadu fotoattēlā durvis krāsotas tumšas. Ks nav konstatēts.	Ardurvis pret Kalna ielu 19.gs.3.cet.
			1.ks āderēj. f: 4050Y20R dz: 7020Y30R	2.ks 3050Y20R			
logi					Atbilstošā perioda ks nav konstatēts.	20.gs.30.gadu fotoattēlā logi krāsoti gaiši, domāj., balti.	Logu krāsojums skatīts durvju virslogam. Starp 1. un 2. ks ieklāta pernica.
			1.ks Balts	2.ks Balts			
slēgi						20.gs.30.gadu fotoattēlā slēgi krāsoti, domājams, durvju tonī.	Nav saglabājušies.
durvju un logu apmales			Skatīt logu toni.	Skatīt durvju toni.	Atbilstošā perioda ks nav konstatēts.	20.gs.30.gadu fotoattēlā durvju un logu apmales gaišas, dom., baltas.	Starp 1. un 2.ks ieklāta pernica.
			1.ks Balts	2.ks 3050Y20R			
piezīmes	1.st. koka taisnstūra apjoms gar Kalna ielu. Fasādes negpmestas, krāsojums uz bāļkiem.	Neapmestas koka fasādes. 2.ks pamatapj. konstat. kā 1.ks uz 2.st. koka konstr.	Visas ēkas fasādes apmestas.	2.ks durvis un apmales, iespējams, bijušas āderētas. Fiksēts fona tonis.		Virs 6.ks ielu fasādēm krāsota kamuflāža.	Kontrolzondāžas veiktas 1.st. līmeni kā arī virs starpstāva dzegas no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.