



Kalna1\_62010220070001\_fasade1  
Skats uz ēku no rietumiem.



Kalna1\_62010220070001\_fasade2  
Skats uz ēku no ziemeļiem.



Kalna1\_62010220070001\_fasade3  
Skats uz ēku no austrumiem. Koka galerijai un kāpnēm saglabājusies vēsturiskā konstrukcija.







Kalna1\_62010220070001\_logs1  
Sākotnējs (19.gs.3.cet.) logs ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA  
INVENTARIZĀCIJA

adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 25.05.2009

inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
			1839. – 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti Kalna un Rumbas ielas fasādēs.
			1.ks 2040Y30R	2.ks 3010R70B	5.ks 2050Y20R	8.ks 1030Y20R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Visos apdares posmos starpdzega un mūra palodzes krāsotas fasādes tonos.
cokols							Cokola apmetums labots. Uz pamatapj. fasādes pret Rumbas ielu konstatēti 4 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
durvis							Durvis pēc 20.gs. vidus.
logi							Sākotnējais logs nav apsekotajā zonā.
slēgi							
piezīmes				3.ks fasāde krāsota rozā, 4.ks pārziedums.	6.ks fasāde krāsota rozā, 7.ks – balta.		Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datējums	celtniecība	1839 – 1870.gadi (19.gs.3.cet.)
	pārbūves	-
stāvu skaits		2; pagrabs; izbūvēts jumts
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens
	sienas	ķieģeļi
	zeldmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1 jumta logs
	materiāls	V, J māla dakstiņi, J viļņotais šiferis
sienu apdare	pamati, cokols	J,S un VA
	sienas	S un V A, ar labojumiem
	zeldmiņi	J, VA; dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	1 (2. stāvā)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	23 KN; 3 K
	aprīkojums	1 S
slēgi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējās	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	3 KN (virslogi)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 B pakāpiens
	pēc 20.gs.v.	1 K, 1 BN pakāpiens
skursteņi	sākotnēji	?
	vēsturiski	5 M
	pēc 20.gs.v.	-
dekors	sākotnējs	MA palodzes, starpdzega; dēļu dzega
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi;
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		MET karogkāta turētājs; galerija un vajējas kāpnes – konstrukcija vēsturiska.
apkārtnes elementi		-

adrese
<b>Kalna 1</b>

kadastrs	62010220070001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	26.05.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	4
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
stūra ēka bez arhitektoniska vai telpiska akcenta; kontekstā ar apkārtnējo apbūvi; atrodas vēsturiski nozīmīgos skatu punktos vairāku ielu krustojumā, iekadrē simbolisko skatu uz Rumbas ielas sākumu.

zudumi
zuduši slēgi; galerijas oriģinālās margas; mainīta logailas vieta

autentiskuma pakāpe	76%
apjoms -90%; jumta forma -100 %; būvgaldniecība - 5 %; apdare - 90 %; dekors un detaļas - 95%	

ricība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
Neatbilstošo logu nomaiņa pret sākotnējiem analogiem logiem; durvju nomaiņa

primārās ricības
zeldmiņa koka konstrukciju remonts

piezīmes