Kalna_11_62010220071001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.

Kalna_11_62010220071001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem. Jumta izbūve – 20.gs.2.puse.

Kalna_11_62010220071001_dzega1
Vēsturiska koka dzega.

Kalna_11_62010220071001_durvis1
19.gs.1.cet. durvis, stipri remontētas.
Virslogs – 20.gs.2.puse.

datē-jums	celtniecība	18.gs.
	pārbūves	1975. gadā kapitālais remonts
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	pildrežģis
jumts	forma	divslīpju ar pussļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	3
	materiāls	J māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	JA, vietām zudis
	sienas	JA
	zelmiņi	pildrežģis ar JA
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	18 K, 7 KN, 2 KN pakešu
	aprīkojums	-
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 KN
	aprīkojums	-
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1(19.gs.1.cet., stipri remontētas, J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	2KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	-
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 granīts + JB
	pēc 20.gs.v.	1 B bruģis N; 1 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	1 M (MET gals), 1 MET
dekors	sākotnējs	-
	vēsturisks	K dzega galvenajā fasādē
	pēc 20.gs.v.	K griezti aizsegdēļi; dēļu dzegas; MA palodzes
detaļas		1MET karogkāta turētājs
apkārtnes elementi		-

adrese
Kalna 11

kadastrs	62010220071001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	09.06.09

arhitektoniskā vērtība	4
kultūrvēsturiskā vērtība	3
tehniskais novērtējums	4

novērtējums pilsētvidē
ielas frontes apbūves ēka, kas arhitektoniski un telpiski ļoti labi iekļaujas apkārtējā vidē; Pasta ielas skata perspektīves noslēgums

zudumi
slēģi; piebūve (1839 – 1870); galvenajām durvīm virslogs ar dekorat. spraišļojumu; V jumta izbūve

autentiskuma pakāpe	39%
Apjoms - 95 %; jumta forma - 85%; būvgaldniecība - 0 %; apdare - 0%; dekors un detaļas -15%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
neatbilstošo logu, durvju nomaiņa; skursteņa apmešana vai pārmūrēšana; neatb. kāpņu nomaiņa; pildrežģa A izlīdzināšana vienā līmenī ar koka konstr.; virslogs durvīm ar atbilstošu spraišļojumu.

primārās rīcības
-

piezīmes
gala fas. paplatināts logs; pārveidots zelmiņu ailojums; durvju komplekts - vietējas nozīmes mākslas piemineklis (19.gs.2.p.)