



Kalna_13_62010220072001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.



Kalna_13_62010220072001_fasade2
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_13_62010220072001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kalna_13_62010220072001_durvis1
Sākotnējs (1813.-1829.g.) durvju
komplekts ar oriģinālo aprīkojumu un
apmalēm Vērtnes pagarinātas par vienu
pildiņu (domājams, 19.gs.b., 20.gs.sāk.).



Kalna_13_62010220072001_logs1

Sākotnējs (1813.-1829.g.) logs un slēgi ar sākotnēju un vēsturisku aprīkojumu.
Logam sākotnējās apmales, vērtnes mainītas.



Kalna_13_62010220072001_logs2

Kreisajā pusē sākotnēja (1813.-1829.g.) loga vira, labajā – 19.gs.3.cet. stūrenis.

















FASĀŽU KRĀSOJUMA
INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 13, 62010220072001

adrese

RUTA TAURENA/LAURA LŪSE 18.05.2009

inventarizators, datums

datejums	līdz 1800.g.	19.gs.s. – 19.gs.40.g.	19.gs.40.g. – 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1813. – 1829.g.					
pamatapjoma fasāde							Ks hronoloģija dota pēc ielas fasādes situācijas.
		1.ks 0804Y50R	3.ks 1502G	6.ks 1005Y60R	8.ks Kaļķu balts	11.ks 0520Y20R	
piebūves fasāde							
dekoratīvie elementi							Koka dēļu dzega.
						1.ks Kaļķu balts	
cokols			Skatīt pamatapjoma fasādes toni.		Atbilstošs cokola krāsojums netika konstatēts.		Cokola krāsojums konstatēts ielas fasādē. Vairāki apm. labojumu slāņi.
		1.ks 4502B	3.ks 3502G	6.ks 1005Y60R	1.ks uz j.apm. 3000N		
durvis					Atbilstošais durvju krāsojums nav noteikts.		Galvenās ieejas durvis, domājams, 19.,20.gs. mījā pagarinātas. Ekas durvis, logi un slēģi pārkrāsoti retāk kā fasādes. Piedāvātais kr. teorētiski attiecināms uz norādīto periodu.
		1.ks 5010G90Y	2.ks 7010G90Y	3.ks 2002B	7.ks 6010B50G		
logi					Atbilstošais logu krāsojums nav noteikts.		Ks skatīti uz ielas fasādes loga aplodas un apmalēm.
		1.ks 4020G30Y	2.ks 6010G90Y	3.ks 1500N	7.ks 3005B20G		
slēģi	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.	Atbilstošais slēģu krāsojums nav noteikts.	Atbilstošais slēģu krāsojums nav noteikts.		Ks skatīti uz slēģiem ielas fasādē un logu apmalēm.
		1.ks 5010G90Y	2.ks 7010G90Y	3.ks 2002B			
piezīmes							Kontrolzondāžas veiktas no kāpnēm pieejamā augstumā. 1.st. līmenī. Ēkai nepieciešama konkrētāka fasāžu izpēte.
		2.ks zalgani pelēka fas. ar t.pelēku cokolu.	4.ks g.rozā krāsāde ar t.pelēku cokolu. 5.ks g.pelēka fasāde ar tumšāku cokolu.	7.ks fasāde krāsota gaišā toni. Logi un durvis 4.,5. un 6.ks krāsoti balti.	9.ks g.dzelt. fasādē, cokola kr. nav zināms. 10.ks pelēka fasāde, cokola kr. nav zināms.		

datējums	celtniecība	1813.-1829.g.
	pārbūves	1953.g.kapitālais remonts
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		Mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	ķieģeļi, akmens
	sienas	ķieģeļi, akmens
	zeldmiņi	Koks (iesp., apakšā pildrežģis ?)
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	-
	materiāls	māla dakstiņi, apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	S+VA, labots
	sienas	S+V+JA
	zeldmiņi	V dēji, J dēji
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	3 aplodas
	vēsturiski	4
	pēc 20.gs.v.	5 K; 8 KN
	aprīkojums	5 V
slēģi	sākotnēji	6 (1, iesp., jauns)
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	6V
ārdurvis	sākotnējās	1 (S virslogs)
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	2 KN (1 J virslogs)
	aprīkojums	1 S
kāpnes	sākotnējās	-
	vēsturiskas	1 B pārklātas ar JB
	pēc 20.gs.v.	2 BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	-
	pēc 20.gs.v.	3M (vēsturiski bij. 4)
dekors	sākotnējs	dēļu dzega ?; K durvju apmales, labotas; K logu apmales
	vēsturisks	K griezts aizsegdēlis
	pēc 20.gs.v.	-
detaljas		-
apkārtnes elementi		pagalmā bijis bruģis

adrese
Kalna 13

kadastrs	62010220072001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr.6364)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	6

novērtējums pilsētvidē
ļoti labi iekļaujas ielas frontes apbūvē; vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga Kalna ielas apbūves ēka, īpaši kompleksā ar ēkām Kalna ielā 15 un 11

zudumi
slēģi pagalmā; V piebūves pagalmā (19.gs.); mainīta pagalma fasādes arhitektūra; pagarinātas durvju vērtnes galvenajā fasādē (domājams, 19.gs.b./20.gs.s.) un nojaukts uzejas lievenis.

autentiskuma pakāpe	74%
Apjoms - 90 %; jumta forma - 100%; būvgaldniecība - 50%; apdare - 60%; dekors un detaļas - 70%	

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai
-

primārās rīcības
-

piezīmes
pagraba logus neredz; ielas fasāde saglabājusi augstu autentiskuma pak.; pagalma un gala fas. mainīts ailojums; liela V logu viru dažādība; 1950.gados fasādēm bijis kamuflāžas krāsojums; Valsts noz. Mākslas piem. - durvju kompl. (Nr. 3632)