Kalna_14_62010220030001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.

Kalna_14_62010220030001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.

Kalna_14_62010220030001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.

Kalna_14_62010220030001_fasade4
Ēkas rietumu fasāde.

Kalna_14_62010220030001_fragments1
Vēsturiska jumta izbūve. Logs – 20.gs.2.puse, tam izmantoti 19.gs.3.cet. stūreņi.

Kalna_14_62010220030001_dzega1
Dzega, domājams, izmantota no sākotnējās ēkas.

Kalna_14_62010220030001_durvis1
19.gs.vidus durvju komplekts ar daļēji saglabājušos oriģinālo aprīkojumu.

Kalna_14_62010220030001_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprīkojumu.

Kalna_14_62010220030001_logs1
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu.

Kalna_14_62010220030001_slegi1
Vēsturisks slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 14, 62010220030001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 18.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
		1797.– 1813.g.	1839.– 1870.g.				
pamatapjoma fasāde							Ks konstatēti ielas fasādē.
			1.ks 1005G80Y	2.ks 3005G80Y	3.ks 2050Y40R	4.ks 2040Y60R	
piebūves fasāde			Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.	Ks konstatēti uz pagalma piebūves fasādes.
			1.ks 1005G80Y	2.ks 3005G80Y	3.ks 2050Y40R	4.ks 2040Y60R	
dekorativie elementi			Skatīt pamatapjoma toni.	Skatīt pamatapjoma toni.			Mūra palodzes ielas fasādēs. Uz koka dzegām konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
			1.ks 1005G80Y	2.ks 3005G80Y	3.ks 0907Y30R	4.ks 0515Y60R	
cokols							1.–3.ks fiksēti uz sānu fasādes pret Skolas ielu 3. cokola apmetuma. 4.–7.ks fiksēti uz Kalna ielas fasādes cokola apmetuma.
		1.ks Kalku balts	4.ks 5502B	5.ks 7020Y60R	6.ks 7502G	7.ks 6010G10Y	
durvis							Uz galvenās fasādes vēsturiskajām durvīm konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
logi							Uz galvenās fasādes vēsturiskajiem logiem konstatēti 3 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
slēģi							Uz gala un pagalma fasādes slēģiem konstatēti 2 ks bez konkrētas piesaistes kādam no apdares slāņiem.
piezīmes		2.ks cokols atkārtoti pārziests ar kalku pienu. 3.ks cokols krāsots tumši zilganpelēks.	Izveidots patreizējais ēkas apjoms.				Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datē-jums	celtniecība	1797.-1813.g.(dom., koka uz mūra cokola)
	pārbūves	1839. - 1870to g.sāk. (~19.gs.v.-mūra ēka); 20.gs.2.p.
stāvu skaits		1; izbūvēts jumts; pagrabs
Konstrukcija		mūris
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	ķieģeļi
	zelmiņi	koks
jumts	forma	divslīpju ar pussļauptiem galiem
	vēst. izbūves	3
	jaunas izbūves	1 jumta logs
	materiāls	māla dakst.; J viļņ.šīf.,apakšā skaidas
sienu apdare	pamati, cokols	SA; VA
	sienas	VA
	zelmiņi	V dēļi, J dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	16 (19.gs.b.); 1 (20.gs.1.p.?)
	pēc 20.gs.v.	2KN, 6K
	aprīkojums	17 V
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	7
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	7V; fiksatori
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 (19.gs.v., V virslogs); 1
	pēc 20.gs.v.	2KN (1J virslogs)
	aprīkojums	2V
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	-
	pēc 20.gs.v.	1K; 2BN
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	3 MA
	pēc 20.gs.v.	1MN
dekors	sākotnējs	K dzega - iesp., izmantota no vecākās ēkas
	vēsturisks	MA palodzes; dēļu dzega galvenajā fasādē; K apmales
	pēc 20.gs.v.	-
detaļas		J MET margas kāpnēm; V(? varbūt S) MET reste pagraba logam; JK lievenis
apkārtnes elementi		-

adrese

Kalna 14

kadastrs	62010220030001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr 6354)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	7

novērtējums pilsētvidē

labi iekļaujas vēsturiskajā vidē; ielas frontes apbūves ēka, saglabājusies vienīgā kvartāla robežās, neskaitot stūra ēku ; vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga Kalna ielas apbūves ēka

zudumi

slēģi; durvju rokturis; metālkaluma V margas

autentiskuma pakāpe	79%

apjoms - 80%; jumta forma -80 %; būvgaldniecība - 60 %; apdare - 80 %; dekors un detaļas –95%

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

ēka ar samērā augstu autentiskuma pakāpi, kurai nepieciešams komplekss remonts; likvidēt jumta logu; pārmūrēt vēsturiskajam atbilstošu skursteni

primārās rīcības

jumta un tekņu remonts;
logu remonts;
pagalma piebūves rekonstrukcija

piezīmes

1 pagraba logu neredz; 3 logus aiz slēģiem neredz; 1 logs aizklāts; atsevišķiem logiem bez ārējiem slēģiem ir arī iekšējie; stipri nolaista ēka; vietējas nozīmes mākslas piem. - durvju vērtnes (19.gs.); ēkas un būvdetaļu datējuma precizēšanai nepieciešama veikt arhitektoninski mākslinieciskо izpēti