



Kalna_14_62010220030001_fasade1
Skats uz ēku no dienvidaustrumiem.



Kalna_14_62010220030001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.



Kalna_14_62010220030001_fasade3
Skats uz ēku no dienvidrietumiem.



Kalna_14_62010220030001_fasade4
Ēkas rietumu fasāde.



Kalna_14_62010220030001_fragments1
Vēsturiska jumta izbūve. Logs – 20.gs.2.puse, tam izmantoti 19.gs.3.cet. stūreņi.



Kalna_14_62010220030001_dzega1
Dzega, domājams, izmantota no sākotnējās ēkas.



Kalna_14_62010220030001_durvis1
19.gs.vidus durvju komplekts ar daļēji saglabājušos oriģinālo
aprikojumu.



Kalna_14_62010220030001_durvis3
Vēsturiskas durvis ar oriģinālo aprikojumu.



Kalna_14_62010220030001_logs1
19.gs.beigu logs ar oriģinālo aprīkojumu.



Kalna_14_62010220030001_slegi1
Vēsturisks slēģis ar oriģinālo aprīkojumu.