Kalna_15_62010220073001_fasade1
Skats uz ēku no ziemeļrietumiem.

Kalna_15_62010220073001_fasade2
Skats uz ēku no ziemeļaustrumiem.

Kalna_15_62010220073001_fragments1
Ziemeļu fasādes fragments ar vēsturisko apdari un logu apmalēm (labajā pusē esošajam logam).

Kalna_15_62010220073001_dzega1
Sākotnēja koka dzega.

Kalna_15_62010220073001_dzega2
Sākotnēja koka dzega un vēsturisks kokā griezts aizsegdēlis.

Kalna_15_62010220073001_durvis1
19.gs.1.cet. durvju komplekts ar oriģinālo aprīkojumu un apmalēm. Virslogs – 20.gs.2.puse.

Kalna_15_62010220073001_logs1
Vēsturisks (19.gs.1.cet.) logs un slēģi. Logam izmantots 18.gs. aprīkojums.

Kalna_15_62010220073001_logs2
18.gs. vira un stūrenis.

Kalna_15_62010220073001_logs3
18.gs.pēd.cet. viras.

Kalna_15_62010220073001_logs4
Vēsturiska aploda un metāla restes.

Kalna_15_62010220073001_slegi1
19.gs.1.cet. loga apmales un vēsturiski slēģi ar oriģinālo aprīkojumu.

Kalna_15_62010220073001_slegi2
19.gs.1.cet. slēģis ar oriģinālo aprīkojumu un vēsturiskas loga apmales.

FASĀŽU KRĀSOJUMA INVENTARIZĀCIJA

KALNA IELA 15 62010220073001
adrese

IEVA JEKŠEVICA/IEVA PORIETE 18.05.2009
inventarizators, datums

datējums	līdz 1800.g.	19.gs.s.– 19.gs.40.g.	19.gs.40.g.– 19.gs.3.cet.	19.gs.4.cet.	20.gs.1.cet.	20.gs.2.cet.	Piezīmes
	18.gs.vidus	19.gs.1.cet.					
pamatapjoma fasāde	Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.					1.–2.ks konstatēts uz ielas fasādes guļbaļķiem. 3.–4.ks konstatēts uz apmetuma ielas un pagalma fasādēs.
			1.ks 8010G50Y	2.ks 1510Y30R	3.ks 1015Y20R	4.ks Kaļķu balts	
piebūves fasāde							20.gs. 2.puses piebūve.
dekorativie elementi		Krāsojums nav saglabājies.	Krāsojums nav saglabājies.				Ks konstatēti ielas fasādē uz logu apmalēm. Dzegas visos apdares posmos krāsotas baltas.
				1.ks Balts	2.ks 5005B20G	3.ks Balts	
cokols							Sākotnējais apmetums nav konstatēts. Ks fiksēti uz ielas fasādes vēsturiskā apmetuma.
					1.ks 6005B20G	2.ks Kaļķu balts	
durvis					Skatīt dekorativo elementu toni.	Skatīt dekorativo elementu toni.	Ks konstatēti uz ielas fasādes ārdurvju aplodas apmalēm un vērtnes rāmja. Vēsturiskajos fotoattēlos redzams, ka 20.gs. 1–2.cet. durvis krāsotas polihromas.
		1.ks 1002Y	2.ks 8010Y50R	3.ks 3020Y10R	4.ks 5005B20G	5.ks Balts	
logi							Ks ielas fasādēs logu vērtnēm tikpat kā zuduši. To hronoloģija nav nosakāma.
slēģi aizvērtā stāv.		Skatīt durvju toni.	Skatīt durvju toni.		Skatīt dekorativo elementu toni.	Skatīt dekorativo elementu toni.	Ks konst. uz slēģiem ielas fasādē. 20.gs. 1–2.cet.vēst. fotoattēlos redzams, ka atvērtā stāvoklī slēģi krāsoti polihromi, bet krāsojums saglabājies fragment. un tonalitāte nav nosakāma.
		1.ks 1002Y	2.ks 8010Y50R	3.ks 7010G90Y	4.ks 5005B20G	5.ks Balts	
piezīmes					Ielas un pagalma fasādes apmestas.	Uz pamatapjoma 6.ks kamuflāžas krāsojums.	Kontrolzondāžas veiktas ēkas 1.st. līmeni no kāpnēm pieejamā augstumā. Piezīmes attiecas uz apsekoto daļu.

datē-jums	celtniecība	18.gs.vidus
	pārbūves	1954.g. rekonstrukcija, 20.gs.2.p.-piebūve
stāvu skaits		1; pagrabs
Konstrukcija		Guļbūve; mūris (piebūve)
sienu materiāls	pamati, cokols	akmens, ķieģeļi
	sienas	koka
	zelmiņi	koka
jumts	forma	divslīpju ar pusšļauptiem galiem
	vēst. izbūves	-
	jaunas izbūves	1 (1954.g.)
	materiāls	V māla dakstiņi
sienu apdare	pamati, cokols	VA
	sienas	J un VA; J dēļi (galv.fas.); guļšķautņi (gala fas.); JA (pagalma fas.)
	zelmiņi	V dēļi
	mezonīni	-
logi	sākotnēji	-
	vēsturiski	10; 4 aplodas
	pēc 20.gs.v.	6K; 2KN
	aprīkojums	6V, 4S
slēģi	sākotnēji	-
	vēsturiski	2 (19.gs.1.cet.); 4
	pēc 20.gs.v.	-
	aprīkojums	6V (daļa var būt S)
ārdurvis	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1(19.gs.1.cet.;J virslogs)
	pēc 20.gs.v.	2 KN (2J virslogi)
	aprīkojums	1V (19.gs.1.cet.)
kāpnes	sākotnējas	-
	vēsturiskas	1 MA ar JK pakāpieniem
	pēc 20.gs.v.	1K
skursteņi	sākotnēji	-
	vēsturiski	1MA
	pēc 20.gs.v.	1 MN
dekors	sākotnējs	koka dzegas
	vēsturisks	K griezti aizsegdēļi; K logu un durvju apmales; dēļu dzega
	pēc 20.gs.v.	K palodzes galv.fasādē; K durvju apmales
detaļas		2 VMET restes; V restes virslogā; V durvju klauvēklis un kastes slēdzene
apkārtnes elementi		bruģis iebrauktuvē

adrese

Kalna 15

kadastrs	62010220073001
reģistrators	Zanda Bikše / Daiga Lēvalde
datums	18.05.09

arhitektoniskā vērtība	2 (Nr.6364)
kultūrvēsturiskā vērtība	1
tehniskais novērtējums	8

novērtējums pilsētvidē

Ļoti labi iekļaujas ielas frontes apbūvē; vēsturiski un arhitektoniski nozīmīga Kalna ielas apbūves ēka, īpaši kompleksā ar ēkām Kalna ielā 13 un 11

zudumi

pagalma piebūve – 19.gs.3.cet.;
virpotas V kāpņu margas;
durvīm bijis virslogs ar vietu laternai

autentiskuma pakāpe	78%

Apjoms - 100%; jumta forma – 80 %; būvgaldniecība - 65 %; apdare - 75 %; dekors un detaļas – 70 %

rīcība arhitektoniskā tēla atjaunošanai

kāpņu atjaunošana galv. fas.; galv. fas. remonts – apmetuma atjaunošana

primārās rīcības

guļbūves sienas pret 13.Nr. remonts;
konstrukciju stiprināšana;
apmetuma remonts

piezīmes

liela logu V viru dažādība;
Viet. noz.māksl.piem. - durvju komplekts (Nr.3634);